



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-101324875-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	20/10/2021	12:03
Lugar	Avenida General Francisco Fernández de la Cruz, intersección con calle Coronel Esteban Bonorino (Metrobus Sur)	
Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Coordenadas	-34.653056, -58.434535	

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontolateral
<p>El ómnibus urbano de la línea 143, interno 63 (Vehículo 1), circulaba en servicio con sentido hacia el sudoeste por la avenida General Fernández de la Cruz. En la intersección semaforizada con la calle Coronel Esteban Bonorino, se produjo la colisión entre el sector frontal derecho del ómnibus y el sector lateral izquierdo de un vehículo particular Ford Ecosport (Vehículo 2) que transitaba hacia el sudeste. Ambos conductores resultaron lesionados.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	2	0	0	2
Pasajeros ¹	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	0	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Ómnibus urbano	Pasajeros Urbano Interjurisdiccional	1
Automóvil particular	No aplica	1
Total		2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía PCyF 20
Policía	Policía de la Ciudad de Buenos Aires

¹ No se obtuvieron datos acerca de los pasajeros del Vehículo 1.



Bomberos	Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires
Ambulancia	SAME

Notificación	
Fecha y hora	20/10/2021 13:03
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Vehículo 1	Dominio: OUB875	Tipo: ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a 5000 kg	
Chasis	Mercedes Benz CN-BMO versión 1618L/55 CA	
Motor	Mercedes Benz OM904	
Carrocería	Metalbus Piso bajo	
Año modelo	2015	
Asientos	25	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo de revisión	Transporte Interjurisdiccional (Pasajeros)
	Fecha Revisión	18/09/2021
	Fecha Vencimiento	18/03/2022
	Certificado	S-134049
Daños	Sector anterior, mayor incidencia sobre parte derecha	
Sentido de circulación	Vía	Av. General Francisco Fernández de la Cruz
	Desde	Noreste
	Hacia	Sudoeste

Vehículo 2		
Tipo	Automóvil deportivo utilitario (SUV compacto)	
Segmento	B	
Marca / Modelo	Ford Ecosport 1.6 L 4x2 XL Plus	
Año	2011	
Uso	Particular	
Daños	Lateral izquierdo	
Sentido de circulación	Vía	Calle Coronel Esteban Bonorino
	Desde	Noroeste
	Hacia	Sudeste



Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	31	Lesionado	Pasajeros: A1OL, A1TP, A1TR, A2LD, A2OL, A2TR	Vigente
Vehículo 2	Masculino	54	Lesionado	No aplica	No aplica

Medio	
Tipo	Intersección semaforizada
Configuración	Avenida de doble sentido de circulación, con 2 carriles por mano para el tránsito general, 2 carriles centrales exclusivos para Metrobús y una dársena de giro a la izquierda.
Material superficie	Hormigón y asfalto
División física	Sí
Luminosidad	Natural diurna
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	Sí





Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Policía de la Ciudad de Buenos Aires• Empresa transportista• Base de datos de la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte• Base de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Solicitudes de información en proceso
<ul style="list-style-type: none">• Agencia Nacional de Seguridad Vial