



Informe Básico de suceso automotor		
Expediente	EX-2021-113894276APN-DNISAU#JST	
Tipo de suceso	Accidente	

Lugar y fecha			
Fecha	17/11/2021	Hora	06:50
Lugar	Colectora Avenida General Paz y Avenida Rivadavia		
Localidad / Partido	Liniers		
Provincia	САВА		
Coordenadas	-34,3823, -583144		

Reseña	Tipo de evento: Falla mecánica, despiste y colisión
--------	--

El suceso ocurrió el miércoles 17 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 06:50, en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la colectora de la Avenida General Paz y la Avenida Rivadavia. A causa de fallos mecánicos, colisionaron un camión Dodge DP-800 197 con semirremolque Gomatro (Vehículo 1) que transportaba contenedor vacío y un ómnibus de la línea 21 interno 2113 (Vehículo 2). El Vehículo 1 circulaba por la pendiente positiva de la colectora de la Avenida General Paz, cuando a causa de una falla mecánica detuvo su marcha y comenzó a retroceder por la rampa e impactó al techo del Vehículo 2. No se registraron personas lesionada.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	2	0	2
Pasajero ¹	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	2	0	2
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	4	0	4

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Camión con semirremolque	Cargas generales, jurisdicción nacional	1
Ómnibus	Pasajeros regular, servicio urbano	1
Total		2

¹ No se obtuvo información respecto de los pasajeros del bus involucrado en el suceso.



Organismos intervinientes		
Fiscalía	No	
Policía	Comisaría vecinal 9 B	
Bomberos	Bomberos de la Ciudad	
Ambulancia	No	
Concesión vial	AUSOL	
Morgue	No	
Municipalidad - Grúas	No	

Notificación			
Fecha	17/11/2021	Hora	06:50
Fuente Centro de Control y Respuesta JST (CCR)			

Vehículo 1 (cargas) ¹	Dominio: WTA075	Tipo: Camión		
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)			
Marca	Dodge			
Modelo	DP-800 197			
Año	1977			
Tipo de caja	Plato de enganche			
Configuración de ejes	1S-1D			
	Resultado	Apto		
	Tipo	Transporte interjurisdiccional		
Revisión Técnica Obligatoria	Realizada	17/10/2020		
	Vencimiento	17/04/2021		
	Estado	Vencida		
	Validación	04/01/2021		
RUTA	Clase de carga habilitada	Transportista de Carga Masiva o a Granel		
	Tipo de transportista	Transporte de carga propia		
Daños	No			
Do	Dominio: AQZ182 Tipo: Semirremolque			
Categoría	O4: Remolque cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg)			
Marca / Modelo	Gomatro SRPBLENS 2			
Tipo de caja	CAPC			
Clase de carga habilitada	Contenedores			
Año modelo	1996			



	Resultado	1000		
	1100011000	Apto		
	Tipo	Transporte interjurisdiccional		
Revisión Técnica Obligatoria	Realizada	15/12/2018		
	Vencimiento	15/06/2018		
	Estado	Vencida		
	Validación	02/07/2012		
RUTA	Clase de carga habilitada	No		
	Tipo de transportista	No		
Daños	Sector trasero			
	Ocasión de servicio	No		
	Carga transportada	No		
Servicio	Origen	Lomas de Zamora		
	Destino	San Martín		
	Jurisdicción	Nacional		
	Vía	Colectora Avenida General Paz		
Sentido de circulación	Desde	Autopista Luis Dellepiane		
	Hacia	Autopista Perito Moreno		

Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: AB316MT	Tipo: Ómnibus articulado	
Categoría	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg).		
Carrocería	Marca	Todobus	
Carroceria	Modelo	No	
Chasis	Marca	Agrale	
Cildsis	Modelo	MT 27.0 Articulado Euro V	
	Resultado	Apto	
Revisión Técnica	Tipo	Transporte interjurisdiccional	
Obligatoria	Realizada	23/07/2021	
	Vencimiento 23/01/2022		
Configuración de ejes	1S-1D-1D		
Cantidad de asientos	51		
Empresa	Empresa de Transporte. Ter	niente General Roca S.A	
Interno	2113		
Seguro	Sí		
Comicio	Ocasión de servicio	Sí	
Servicio	Tipo de servicio	Pasajeros regular servicio urbano	
	Origen Ejército de Los Andes y M. de Unamuno Justo, Buenos Aires		





	Destino	Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Avenida Bernabé Márquez, Boulogne Sur Mer, San Isidro, Buenos Aires	
	Jurisdicción	Nacional	
	Vía Colectora Avenida General Paz		
Sentido de circulación	Desde	Autopista Luis Dellepiane	
	Hacia Autopista Perito Moreno		
Daños	Techo. Sistema de aire acondicionado		

Conductores involucrados					
Uhicesián Cámana Eded Estado					NTI
Ubicación	Género	Edad	Estado	Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	27	Ileso	No	No
Vehículo 2	Masculino	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas				
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
Acompañante	Vehículo 1	Femenino	23	Ilesa
Acompañante	Vehículo 1	Masculino	2	Ileso

Medio		
Tipo	Colectora	
Configuración	Pendiente positiva	
Material superficie	Asfalto	
División física	No	
Material división física	Protecciones del tipo flex beam	
Luminosidad	Luz natural	
Estado meteorológico	Bueno	
Restricción de tránsito	No	
Señalización	Horizontal y vertical	
Semáforo	Sí	

Fotografías del suceso







Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: JST, año. 2021





Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Registro Único de Transporte Automotor
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial