



Informe Básico de Suceso Automotor	
ID	EX-2021-118418547- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	5/12/2021	16:00
Lugar	Ruta Nacional 34, Kilómetro 953	
Departamento	Rosario de la Frontera	
Provincia	Salta	
Coordenadas geográficas	25°52'22" S 64°47'15" O	

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>El suceso tuvo lugar en el kilómetro 953 de la Ruta Nacional 34, departamento de Rosario de la Frontera, Salta; a las 2:14, aproximadamente. Un camión Scania con semirremolque (V.1.) que circulaba con sentido de oeste a este por la ruta colisionó con un furgón Fiat Ducato (V.2.) que se desplazaba por la misma vía y en el sentido contrario. Como consecuencia de la colisión, el furgón giró completamente y se detuvo sobre la banquina adyacente, mientras que el camión, que luego de la colisión comenzó a incendiarse, continuó su marcha y se detuvo sobre la zona de préstamo, quedando completamente incinerado. Se reportaron fallecidos ambos conductores y lesionado el acompañante del camión.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductores	2	0	0	0	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	1	0	0	1
Total	2	1	0	0	3

Participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte interjurisdiccional de cargas	1
Vehículo 2	Transporte de cargas ¹	1
Total		2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal de Rosario de la Frontera

¹ La jurisdicción del servicio de transporte se encuentra en proceso de investigación.



Policía	Comisaría 31, Rosario de la Frontera
	Grupo Técnico Criminalística de Metán
Bomberos	Voluntarios de Rosario de la Frontera

Notificación		
Fecha y hora	5/12/2021	12:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) - JST	

Vehículo 1	Dominio: AB440YS	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
Marca	Scania	
Modelo	R400 A4X2	
Año modelo	2017	
Configuración de ejes	1S – 1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional de cargas
	Realizada	25/3/2021
	Vencimiento	25/3/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	13/7/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Tipo de transportista	Transporte de Carga Propio
Daños	Deformación en sector anterior izquierdo de cabina. Daños totales por incineración.	
	Dominio: HCE786	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas.	
Marca	Maldonado	
Modelo	SR-CA	
Año modelo	2008	
Configuración de ejes	1D – 2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte interjurisdiccional de cargas
	Realizada	26/4/2021
	Vencimiento	26/4/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	13/7/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Tipo de transportista	Transporte de Carga Propio



Daños	Daños totales por incineración.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Azúcar en bolsas
	Origen	Provincia de Jujuy
	Destino	Provincia de Buenos Aires
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	RN 34
	Desde	Rosario de la Frontera, Salta
	Hacia	El Potrero, Salta

Vehículo 2	Dominio: AD595IQ	Tipo: Furgón
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro (4) ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg).	
Marca	Fiat	
Modelo	Ducato Maxicargo	
Año modelo	2019	
Configuración de ejes	1S – 1S	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional de Cargas
	Realizada	3/12/2021
	Vencimiento	3/12/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	4/11/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Tipo de transportista	Transporte de carga propio
Daños	Sector frontal, con mayor incidencia en lado izquierdo.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Muebles y elementos personales varios para mudanza
	Origen	A determinar
	Destino	Rosario de la Frontera, Salta
	Jurisdicción	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 34
	Desde	El Potrero, Salta
	Hacia	Rosario de la Frontera, Salta

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	35	Fallecido	Cargas generales	Vigente



Vehículo 2	M	57	Fallecido	Cargas generales	Vigente
------------	---	----	-----------	------------------	---------

Otras personas involucradas				
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
Acompañante	Vehículo 1	M	26	Lesionado

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Horario nocturno
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	No
Semáforo	No aplica

Fotografías del suceso



Figura 1. Ubicación y posición final del camión y semirremolque y de las huellas dejadas durante su recorrido post colisión sobre la zona de préstamo. Fuente: JST, 2021.



Figura 2. Zona de zona de la colisión entre los vehículos y la dispersión de restos sobre la banquina. Fuente: JST, 2021.



Figura 3. Fotografía de la posición y ubicación del furgón sobre la banquina. Fuente: Página web, [El Tribuno Salta](#), 2021.

Observaciones y datos complementarios

Se realizaron consultas a bases de datos públicas donde se corroboró RTO, RUTA, LINTI.

Se solicitó información a:

- Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).