



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-35758073- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	07/04/2022	Hora	18:00
Lugar	Ruta Provincial 91, kilómetro 5		
Localidad	Oliveros		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32,6226511, -60,8806037		

Notificación			
Fecha	07/04/2022	Hora	21:57
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: colisión múltiple
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Provincial 91, kilómetro 5, entre la comuna de Serodino y Villa La Ribera, provincia de Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, un camión, dominio GCJ679, con acoplado dominio OFF201 (Vehículo 1), que circulaba con sentido este-oeste en cercanía al puente que pasa sobre el Canal Serodino, fue colisionado por alcance por un automóvil particular (Vehículo 2). Seguidamente, un camión, dominio GQU333, con acoplado dominio OCX686 (Vehículo 3), impactó por alcance al Vehículo 2. Luego de los impactos, el Vehículo 2 y el Vehículo 3 se incendiaron. Producto del accidente, el conductor del Vehículo 2 y su acompañante fallecieron, mientras que el conductor del Vehículo 3 tuvo lesiones y el del Vehículo 1 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	1	1	0	3
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	1	0	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
-------------------------	------------------	--------------	-------



<b>Vehículo 1</b>	Cargas	A determinar	<b>1</b>
<b>Vehículo 2</b>	No aplica	No aplica	<b>1</b>
<b>Vehículo 3</b>	Cargas	A determinar	<b>1</b>
<b>Total</b>			<b>3</b>

<b>Organismos intervinientes</b>	
<b>Fiscalía</b>	Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo
<b>Policía</b>	Comisaría 12, Oliveros
	Comisaría 4, Serodino
	Criminalística de URXVII, San Lorenzo
<b>Bomberos</b>	Bomberos, Serodino; Bomberos Voluntarios, Andino; Bomberos Zapadores, San Lorenzo
<b>Ambulancia</b>	Unidad Sanitaria, Serodino
<b>Concesión vial</b>	No
<b>Morgue</b>	Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario
<b>Municipalidad</b>	No
<b>Grúas</b>	A determinar

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> GCJ679	<b>Tipo:</b> camión tractor
<b>Categoría</b>	N3: vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a los 12 000 kg	
<b>Marca</b>	Ford	
<b>Modelo</b>	Cargo 1722	
<b>Año</b>	2007	
<b>Tipo de caja</b>	Caja abierta	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	15/11/2021
	<b>Vencimiento</b>	15/11/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	11/02/2022
	<b>Clase de carga habilitada</b>	A determinar
<b>Ubicación de daños</b>	A determinar	
<b>Descripción de daños</b>	A determinar	
	<b>Dominio:</b> OFF201	<b>Tipo:</b> acoplado
<b>Categoría</b>	04: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10 000 kg	
<b>Marca</b>	OMBU	
<b>Modelo</b>	ABV3E930	



<b>Año</b>	2014	
<b>Tipo de caja</b>	Caja Carga General	
<b>Configuración de ejes</b>	1D-2D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	10/08/2021
	<b>Vencimiento</b>	10/08/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	11/08/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	A determinar
<b>Ubicación de daños</b>	A determinar	
<b>Descripción de daños</b>	A determinar	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	A determinar
	<b>Carga transportada</b>	Vacío
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Provincial 91
	<b>Desde</b>	Villa La Ribera
	<b>Hacia</b>	Serodino

<b>Vehículo 2</b>	<b>Tipo:</b> automóvil	
<b>Categoría</b>	M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de 3500 kg	
<b>Marca</b>	Renault	
<b>Modelo</b>	19 Injection C/AA	
<b>Uso</b>	A determinar	
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Provincial 91
	<b>Desde</b>	Villa La Ribera
	<b>Hacia</b>	Serodino
<b>Ubicación de daños</b>	Todo el vehículo	
<b>Descripción de daños</b>	Daños por incendio y por rescate	

<b>Vehículo 3</b>	<b>Dominio:</b> GQU333	<b>Tipo:</b> camión tractor
<b>Categoría</b>	N3: vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a los 12 000 kg	



<b>Marca</b>	Mercedes Benz	
<b>Modelo</b>	L1634	
<b>Año</b>	2007	
<b>Tipo de caja</b>	Caja cerrada con plataforma de carga	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	13/12/2021
	<b>Vencimiento</b>	13/12/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	26/05/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	A determinar
<b>Ubicación de daños</b>	Frontal	
<b>Descripción de daños</b>	Frontal por impacto, resto del vehículo daños por incendio	
<b>Dominio:</b> OCX686		<b>Tipo:</b> acoplado
<b>Categoría</b>	04: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10 000 kg	
<b>Marca</b>	TAHNOS	
<b>Modelo</b>	CHBL 3E CCI	
<b>Año</b>	2014	
<b>Tipo de caja</b>	Caja Carga General	
<b>Configuración de ejes</b>	1D-2D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	18/11/2021
	<b>Vencimiento</b>	18/11/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	26/05/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	A determinar
<b>Ubicación de daños</b>	Todo el vehículo	
<b>Descripción de daños</b>	Daños por incendio	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	A determinar
	<b>Carga transportada</b>	A determinar
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Provincial 91
	<b>Desde</b>	Villa La Ribera
	<b>Hacia</b>	Serodino



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado RUTA	B177385
Fecha de inscripción	9/03/2017
Tipo de transportista	Transporte de Carga Individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3	
Certificado RUTA	A767866
Fecha de inscripción	11/03/2020
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	29	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	A determinar	Fallecido
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	M	29	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales
	Vencimiento	10/01/2023

Habilitaciones Conductor 3		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales
	Vencimiento	20/05/2022

Otras personas involucradas
-----------------------------



Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
1	Vehículo 2	Acompañante	F	22	Fallecida

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No aplica
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí (obras principalmente)
Semáforo	No
Observaciones	Cercanía a puente sobre Canal Serodino, vegetación abundante, no se visualiza señal preventiva de puente al circular de este a oeste

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Estado de los vehículos 2 y 3 luego del incendio. Fuente: [Telefe Rosario](#), 2022.

#### Observaciones y datos complementarios

##### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)



- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Policía
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)

#### **Solicitud de información**

- Comisaría 12, Oliveros
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)