



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-56964066- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	04-06-2022	Hora	8:45
Lugar	Colonia Caroya		
Localidad, Partido	Departamento de Colón		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.0478110, -64.1225330		

Notificación			
Fecha	04-06-2022	Hora	12:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: colisión múltiple
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura del kilómetro 745, próximo al ingreso de la localidad de Colonia Caroya del Departamento de Colón, en la provincia de Córdoba. Por causas que continúan bajo investigación, se produjo una colisión múltiple por alcance de tres camiones de carga con la participación de una motocicleta. Como resultado del suceso, se registraron tanto daños materiales en los vehículos participantes como lesiones en dos conductores, los cuales fueron trasladados al hospital Vicente Agüero de la localidad de Jesús María.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	3	1	0	4
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	1	0	4

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Transporte de cargas	A determinar	1



Vehículo 2	Transporte de cargas	A determinar	1
Vehículo 3	Transporte de cargas	A determinar	1
Vehículo 4	No aplica	No aplica	1
Total			4

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Jesús María
Policía	Policía de Colonia Caroya
	Policía Caminera
Bomberos	Bomberos de Voluntarios de Colonia Caroya
Ambulancia	Ambulancia del Hospital Vicente Agüero
Concesión vial	No
Morgue	No aplica
Municipalidad	No
Grúas	No

Vehículo 1	Dominio: OWF931	Tipo: Camión Tractor
Categoría	Categoría N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Actros 2041 S	
Año	2015	
Tipo de caja	CAG	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	31/05/2022
	Vencimiento	31/05/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	12/05/22
	Clase de carga habilitada	Transporte de carga propia, transporte de carga fraccionada, transporte de carga masiva o granel
Ubicación de daños	Vehículo incendiado	
Descripción de daños	Destrucción total	
	Dominio: A determinar	Tipo: Semirremolque
Categoría	A determinar	



Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Tipo	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Ubicación de daños	Destrucción total por incendio	
Descripción de daños	Vehículo incendiado	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 9 Norte
	Desde	Gral. Paz
	Hacia	Colonia Caroya

Vehículo 2	Dominio: GPG222	Tipo: Camión tractor
Categoría	Categoría N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
Marca	Scania	
Modelo	R340 4x2	
Año	2011	
Tipo de caja	CAG	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	22/10/2021
	Vencimiento	22/10/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	02/12/2013
	Clase de carga habilitada	Transporte de carga masiva o granel, transporte de carga fraccionada



Ubicación de daños	En todo el frente y parte trasera del vehículo	
Descripción de daños	Se localizan daños en el paragolpes delantero, óptica izquierda, rotura del vértice de carrocería izquierdo y derecho, radiador, parrilla frontal y parabrisas. En el sector posterior se localiza hundimiento y desprendimiento de la puerta derecha y en el lateral posterior derecho, se evidencia desprendimiento de parte de la caja.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Papel
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 9 Norte
	Desde	Gral. Paz
	Hacia	Colonia Caroya

Vehículo 3	Dominio: KIG120	Tipo: Camión tractor
Categoría	Categoría N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
Marca	Scania	
Modelo	P340 A6X2	
Año	2011	
Tipo de caja	TRA	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	22/06/2021
	Vencimiento	22/06/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	20/03/2015
	Clase de carga habilitada	Transporte de carga fraccionada, transporte de carga masiva o granel
Ubicación de daños	En el sector medio posterior	
Descripción de daños	Hundimiento en el centro de las puertas de la caja	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 9 Norte
	Desde	Gral. Paz
	Hacia	Colonia Caroya



Vehículo 4 (particular)	Tipo: Motocicleta	
Categoría	Categoría L3: vehículos automotores con dos ruedas, con motor térmico de una cilindrada superior a cincuenta centímetros cúbicos o con motor eléctrico cuya potencia continua nominal sea superior a cuatro kilowatts	
Marca	Appia	
Modelo	A determinar	
Uso	Particular	
Sentido de circulación		
	Vía	RN 9 Norte
	Desde	Gral. Paz
	Hacia	Colonia Caroya
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado RUTA	239196
Fecha de inscripción	12/05/2022
Tipo de transportista	Transporte de carga propio
Categoría del transportista	Transporte de carga propia, transporte de carga fraccionada, transporte de carga masiva o granel

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Certificado RUTA	552264
Fecha de inscripción	02/12/2013
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transporte de carga masiva o granel, transporte de carga fraccionada

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3	
Certificado RUTA	711534
Fecha de inscripción	20/03/2015
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transporte de carga fraccionada, transporte de carga masiva o granel



Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	34	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	A determinar	Lesionado
Conductor 1	Vehículo 3	Conducción efectiva	M	A determinar	Ileso
Conductor 1	Vehículo 4	Conducción efectiva	M	21	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	08/01/2023

Habilitaciones Conductor 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	No posee
	Vencimiento	No posee

Habilitaciones Conductor 3		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	22/07/2022

Habilitaciones Conductor 4		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar



LiNTI	Vencimiento	A determinar
	Categoría	No aplica
	Vencimiento	No aplica

Medio	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Barrera New Jersey
Material división física	Hormigón
Luminosidad	Sí
Iluminación artificial	Sí
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final y daños del vehículo 1. Fuente: JST, 2022



Fotografías del suceso



Figura 2. Vista posterior y daños del vehículo 1. Fuente: JST, 2022

Fotografías del suceso



Figura 3. Vista anterior y posición final de los vehículos 2 y 3. Fuente: JST, 2022



Fotografías del suceso



Figura 4. Vista posterior de los vehículos 2 y 3 en su posición final. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
- Sistema LiNTI de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Hospital Vicente Agüero de Jesús María.

Solicitud de información

- Licencias de conductores a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)