



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	112. IB. Cargas y pasajeros, colisión múltiple, Villa
Titulo	Constitución, Santa Fe
Expediente	EX-2022-76339570APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha				
Fecha	20/7/2022	Hora	6:00 aprox.	
Lugar	Autopista Rosario – B y 244	Autopista Rosario – Buenos Aires, entre kilómetros 245 v 244		
Localidad	Villa Constitución	Villa Constitución		
Provincia	Santa Fe			
Coordenadas	-33.2950242, -60.3639568			

Notificación				
Fecha	20/7/2022	Hora	9:00	
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)			

El suceso tuvo lugar en la Autopista Rosario-Buenos Aires, entre los kilómetros 245 y 244, en la localidad de Villa Constitución, Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, nueve vehículos de transporte de cargas y un vehículo de transporte de pasajeros participaron de tres colisiones ocurridas en el tramo señalado de la autopista. Producto del suceso, un conductor y un acompañante fallecieron, otro conductor y su acompañante resultaron con lesiones y nueve conductores resultaron ilesos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	9	0	11
Pasajero/a ¹	0	0	0	0	0
Acompañante	1	1	0	0	2

¹ No se obtuvieron los datos relacionados con la cantidad de pasajeros a bordo en esta etapa de la investigación.



Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	2	2	9	0	13

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Vehículo 3	Cargas	Nacional	1
Vehículo 4	Cargas	Nacional	1
Vehículo 5	Cargas	A determinar	1
Vehículo 6	Cargas	A determinar	1
Vehículo 7	Cargas	A determinar	1
Vehículo 8	Cargas	A determinar	1
Vehículo 9	Cargas	A determinar	1
Vehículo 10	Pasajeros	Nacional	1
Total			10

Organismos intervinientes			
Fiscalía	Fiscalía de Villa Constitución		
Policía	Comisaría 13 de Villa Constitución		
Bomberos	Bomberos de Villa Constitución		
Ambulancia	Corredores Viales, Bomberos Villa Constitución		
Concesión vial	Corredores Viales		
Morgue	Sí		
Municipalidad	No		
Grúas	Corredores Viales, JCB Grúas, Rinkel Trail, Bellandi SRL		

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: LOZ527	Tipo: Camión tractor	
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos		
Marca	Scania		
Modelo	P380 A6X4		
Año	2012		
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)		
Configuración de ejes	S1 - D2		
Revisión Técnica	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
Obligatoria (CENT)	Resultado	Apto	
	Realizada	21/2/2022	



	Vencimiento	21/2/2023
	Estado	Vigente
DUTA	Validación	14/9/2021
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Anterior lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas y late	eral por vuelco
Dominio: GRF729		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso r mil kilogramos	máximo es mayor a diez
Marca	Gomatro	
Modelo	Portacontenedor 2+1	
Año	2008	
Tipo de caja	TPCONT (porta contenedo	r)
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	15/9/2021
	Vencimiento	15/9/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	29/11/2021
KOTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños por vuelco	
	Ocasión de servicio	Sí
Servicio	Carga transportada	Lecitina
Servicio	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Autopista Rosario- Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los Arroyos

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AA517MJ	Tipo: Tractor	
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos		
Marca	Volkswagen		
Modelo	19.320 E		
Año	2016		
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)		
Configuración de ejes	S1 - D1		



	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	30/8/2021
	Vencimiento	30/8/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	29/6/2022
RUIA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños por raspado negativ	O .
Dominio: AA368RT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso r mil kilogramos	máximo es mayor a diez
Marca	Randon	
Modelo	SR.CG.02+01 14.50 MTS I	_ARG.
Año	2016	
Tipo de caja	TCAPCONT (caja abierta /	porta contenedor)
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	6/8/2021
	Vencimiento	6/8/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	9/6/2022
RUIA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños por raspado negativ	0
	Ocasión de servicio	Sí
Convioio	Carga transportada	Azúcar
Servicio	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Autopista Rosario –
		Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los
		Arroyos

Vehículo 3 (cargas)	Dominio: AE323YI	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transport máximo superior a los doce	
Marca	Ford	
Modelo	CARGO 2042	



Año	2020	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	S1 - D2	
Corniguración de ejes	Tipo Cargas interjurisd	
Dovinión Tánning	Resultado	Apto
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Realizada	16/11/2021
Obligatoria (CLIVI)	Vencimiento	16/11/2022
	Estado	Vigente
	Validación	23/9/2021
RUTA		
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Lateral derecho por raspac	
Dominio: AC812NP		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Montenegro	
Modelo	Semirremolque Curtain Sider 2 ejes	
Año	2018	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	3/1/2022
	Vencimiento	3/1/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	23/12/2021
KUTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Lateral derecho por raspac	lo negativo
	Ocasión de servicio	Sí
Sarvioio	Carga transportada	Alimentos para animales
Servicio	Origen	Centeno
	Destino	Buenos Aires
	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los Arroyos



Vehículo 4 (cargas)	Dominio: KWH589	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso	
	máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volvo	
Modelo	FM 370 4X2 T	
Año	2012	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	S1 - D1	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	21/10/2021
	Vencimiento	21/10/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	28/12/2021
KUTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: HJZ154		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Pincen	
Modelo	STMLA 14.5 2+1E	
Año	2008	
Tipo de caja	TCCF (caja frigorífica)	
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo Cargas interjurisdiccional	
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	2/8/2021
	Vencimiento	2/8/2022
	Estado	Vigente
DUTA	Validación	1/10/2021
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Posterior por impacto	
	Ocasión de servicio	Sí
Cominia	Carga transportada	Alimentos
Servicio	Origen	Córdoba
	Destino	Buenos Aires
	Vía	Autopista Rosario –
Sentido de circulación	via	Buenos Aires
	Desde	Pavón



Hacia San Nicolás de los Arroyos	
----------------------------------	--

Vehículo 5 (cargas)	Dominio: MEC120	Tipo: Furgón
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	MASTER PH3 DCI 120 L3I	H2 PKCNF
Año	2013	
Tipo de caja	TCCE (caja cerrada)	
Configuración de ejes	1S-1S	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	30/7/2021
	Vencimiento	30/7/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	14/2/2019
INO I/N	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Parte frontal por impacto	
	Ocasión de servicio	A determinar
Servicio	Carga transportada	A determinar
Servicio	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los Arroyos

Vehículo 6 (cargas)	Dominio: AC523UV	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transport máximo superior a los doce	
Marca	Volkswagen	
Modelo	19.360 HR	
Año	2018	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	S1 - D2	



	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	15/11/2021
	Vencimiento	15/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	9/3/2022
RUIA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: AD945QO		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso r mil kilogramos	máximo es mayor a diez
Marca	Randon	
Modelo	21-SR.CG-02+01	
Año	2019	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	6/12/2021
	Vencimiento	6/12/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	12/10/2021
KOTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños por impacto por alcance	
	Ocasión de servicio	Sí
Servicio	Carga transportada	Bobinas/ rollos
Servicio	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los Arroyos

Vehículo 7 (cargas)	Dominio: FTP749	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transport máximo superior a los doce	
Marca	Ford	-
Modelo	CARGO 1722	



Año	2006	
Tipo de caja	TBV (batea volcable)	
Configuración de ejes	S1 - D1	
,	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	16/3/2022
, ,	Vencimiento	16/3/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	20/4/2022
KUTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Parte frontal por colisión po contacto estructural entre p	
Dominio: A determina	•	Tipo: A determinar
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
	Tipo	A determinar
Revisión Técnica	Resultado	A determinar
Obligatoria (CENT)	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
NOTA	Clase de carga habilitada	A determinar
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Frontal por contacto estruc	•
2 decomposition de dante	mismo vehículo y trasera p	
	Ocasión de servicio	A determinar
Servicio	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los Arroyos

Vehículo 8 (cargas)	Dominio: SOH989	Tipo: Camión tractor
---------------------	-----------------	----------------------



	N3: vehículo para transpor	te de carga con un peso
Categoría	máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L1620/45	
Año	1994	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	S1 - D1	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	23/3/2022
	Vencimiento	23/9/2022
	Estado	Vigente
DUTA	Validación	15/5/2019
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Por impacto, con mayor incidencia en la parte frontolateral derecha	
Dominio: UFF941	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Montenegro	
Modelo	1975	
Año	1975	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tino	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Cargas interjurisdiccional Apto
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	-	,
	Resultado	Apto
	Resultado Realizada	Apto 19/5/2022
Obligatoria (CENT)	Resultado Realizada Vencimiento	Apto 19/5/2022 19/11/2022
	Resultado Realizada Vencimiento Estado	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente
Obligatoria (CENT)	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018
Obligatoria (CENT) RUTA	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018
Obligatoria (CENT) RUTA Ubicación de daños	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada Lateral izquierdo	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018
Obligatoria (CENT) RUTA Ubicación de daños Descripción de daños	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada Lateral izquierdo Por impacto	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018 Carga general
Obligatoria (CENT) RUTA Ubicación de daños	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada Lateral izquierdo Por impacto Ocasión de servicio Carga transportada Origen	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018 Carga general A determinar
Obligatoria (CENT) RUTA Ubicación de daños Descripción de daños	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada Lateral izquierdo Por impacto Ocasión de servicio Carga transportada	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018 Carga general A determinar A determinar
Obligatoria (CENT) RUTA Ubicación de daños Descripción de daños Servicio	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada Lateral izquierdo Por impacto Ocasión de servicio Carga transportada Origen	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018 Carga general A determinar
Obligatoria (CENT) RUTA Ubicación de daños Descripción de daños	Resultado Realizada Vencimiento Estado Validación Clase de carga habilitada Lateral izquierdo Por impacto Ocasión de servicio Carga transportada Origen Destino	Apto 19/5/2022 19/11/2022 Vigente 03/12/2018 Carga general A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar



Hacia	San Nicolás de los Arroyos
-------	-------------------------------

Vehículo 9 (cargas)	Dominio: PEP276	Tipo: Camión tractor	
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso		
	máximo superior a los doce mil kilogramos		
Marca	Iveco		
Modelo	180E33		
Año	2015		
Tipo de caja	TCA (caja abierta)		
Configuración de ejes	S1 - D1		
	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
Revisión Técnica	Resultado	Apto	
Obligatoria (CENT)	Realizada	19/10/2021	
	Vencimiento	19/10/2022	
	Estado	Vigente	
RUTA	Validación	25/2/2022	
KUTA	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	Anterior, laterales y posterior		
Descripción de daños	Parte frontal por impacto, con mayor incidencia en el vértice anterior derecho. Pérdida de carga.		
Dominio: PJB7631		Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez		
	mil kilogramos		
Marca	Montenegro		
Modelo	Acoplado playo 3 ejes		
Año	2015		
Tipo de caja	TCA (caja abierta)		
Configuración de ejes	1D-2D		
	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
Revisión Técnica	Resultado	Apto	
Obligatoria (CENT)	Realizada	25/10/2021	
	Vencimiento	25/10/2022	
	Estado	Vigente	
RUTA	Validación	25/2/2022	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	A determinar		
Descripción de daños	A determinar		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí	
	Carga transportada	Carbón	
	Origen	A determinar	



	Destino	A determinar
	Vía	Autopista Rosario –
	Via	Buenos Aires
Sentido de circulación	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los
	Пасіа	Arroyos

Vehículo 10 (pasajeros)	Dominio: AF002SK	Tipo: Ómnibus interurbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
Carroceria	Modelo	DP (Doble Piso)
Chasis	Marca	Scania
Onasis	Modelo	K440 B6X2
Año	2021	
	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
Revisión Técnica	Resultado	Apto
Obligatoria (CENT)	Realizada	30/3/2022
	Vencimiento	30/9/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	46	
Empresa	Vía Bariloche SA	
Interno	46150	
Soguro	Vencimiento	14/4/2023
Seguro	Estado	Vigente
	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
Servicio Regular	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Pirané, Formosa
	Destino	La Plata, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Buenos Aires
	Desde	Pavón
	Hacia	San Nicolás de los Arroyos
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Lateral anterior derecho por impacto	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)



Certificado RUTA	A481902
Fecha de inscripción	4/8/2017
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)		
Certificado RUTA	A041898	
Fecha de inscripción	8/2/2013	
Tipo de transportista	Empresa de transporte	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)		
Certificado RUTA	A006357	
Fecha de inscripción	8/4/2013	
Tipo de transportista	Empresa de transporte	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 4 (Cargas)		
Certificado RUTA	A017053	
Fecha de inscripción	3/1/2013	
Tipo de transportista	Empresa de transporte	
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F), Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G.)	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 5 (Cargas)		
Certificado RUTA	A103334	
Fecha de inscripción	5/7/2013	
Tipo de transportista	Transportista de carga propio	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 6 (Cargas)		
Certificado RUTA	A041898	
Fecha de inscripción	8/2/2013	
Tipo de transportista	Empresa de transporte	



i Calenona nel transnonnista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)
------------------------------	---

Empresa operadora del servicio del Vehículo 7 (Cargas)		
Certificado RUTA	7000277072261174	
Fecha de inscripción	Anterior a septiembre de 2012	
Tipo de transportista	Transportista de carga propio	
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G), Transporte de Carga Propia (T.C.P)	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 8 (Cargas)	
Certificado RUTA	A710230
Fecha de inscripción	16/6/2020
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Propia (T.C.P), Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 9 (Cargas)			
Certificado RUTA	7000270812689333		
Fecha de inscripción	Anterior a septiembre de 2012		
Tipo de transportista	Transportista de carga propio		
Categoría del transportista	Transporte de Carga Propia (T.C.P), Transporte de Tráficos Especiales (T.T.E)		

Empresa operadora del servicio del Vehículo 10 (Pasajeros)		
Número de empresa	64	
Fecha de inscripción	A determinar	
Clase y modalidad	Servicio público y turismo nacional	
Jurisdicción	Nacional	

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado



Datos básicos	del personal	de conducciór	n que parti	cipó del	suceso
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D ²	lleso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso
Conductor 4	Vehículo 4	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso
Conductor 5	Vehículo 5	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado
Conductor 6	Vehículo 6	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso
Conductor 7	Vehículo 7	Conducción efectiva	Varón	A/D	Fallecido
Conductor 8	Vehículo 8	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso
Conductor 9	Vehículo 9	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso
Conductor 10	Vehículo 10	Conducción efectiva	Varón	A/D	lleso
Conductor 11	Vehículo 10	Pausa operativa	Varón	A/D	lleso

Habilitaciones del personal de conducción

Al momento de confeccionar el presente informe no se contó con información que confirme las identidades de los conductores involucrados en las colisiones. Por este motivo no se han podido solicitar los datos relacionados con las habilitaciones a los organismos correspondientes.

Otras personas involucradas				
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado	
1	Vehículo 9	Acompañante	Fallecido	
A/D	Vehículo 10	Pasajeros	A determinar	

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta

² A determinar.



Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto y vegetación
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Por niebla y humo
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Otro
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Calzada con presencia de fluidos en zona de accidente y carbón (carga de uno de los vehículos involucrados).

Fotografías del suceso




Figura 1. Posición final de los Vehículos 1, 2 y 3. Fuente: <u>JST</u>, 2022



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Fiscalía Villa Constitución
- Bomberos Villa Constitución

Solicitud de información

- Comisaría 13, Villa Constitución
- Fiscalía Villa Constitución
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)