

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	118. Pasajeros y cargas, colisión frontal, Monte Quemado, Santiago del Estero
Expediente	EX-2022-84910531- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	16/8/2022	Hora	5:55
Lugar	Ruta Nacional 16, kilómetro 454, Monte Quemado		
Departamento	Copo		
Provincia	Santiago del Estero		
Coordenadas	-25.757755, -62.942235		

Notificación			
Fecha	16/8/22	Hora	11:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>El suceso tuvo lugar en la RN 16, kilómetro 454, en Monte Quemado, departamento Copo, Santiago del Estero, a las 5:55, aproximadamente. Un ómnibus doble piso circulaba con sentido de oeste a este por la ruta cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, el neumático anterior izquierdo colapsó y originó el cambio de dirección del vehículo hacia el carril contrario. Allí colisionó con un camión Mercedes Benz Atego 1725 con semirremolque (Vehículo 2) que circulaba por la misma vía, pero en el sentido contrario. El conductor y tres pasajeros del Vehículo 1 resultaron fallecidos, al igual que el conductor y acompañante del camión. Además, se registraron nueve pasajeros lesionados.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	3	0	0	0	3
Pasajero/a	3	9	8	1	21
Acompañante	1	0	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	7	9	8	1	25



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de Investigación y Litigación - Circunscripción Monte Quemado
Policía	Comisaría Comunitaria 22 – Monte Quemado
	División Criminalística, Policía de Santiago del Estero
	División Seguridad Vial, Monte Quemado
Bomberos	Policía Monte Quemado, Santiago del Estero
Ambulancia	Hospital Santa Rosa de Lima, Taco Pozo, Chaco
	Hospital Zonal de Monte Quemado, Santiago del Estero
	Hospital Roque Sáenz Peña, Chaco
Morgue	Judicial de Santiago del Estero

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: IYR285	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Scania
	Modelo	K420 B6X2
Chasis	Marca	Sudamericanas
	Modelo	Doble piso
Año	2010	
Tacógrafo	Marca	VDO
	Modelo	07327015
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	VTJL Pasajeros provincial
	Emisor	090 - 004
	Resultado	Apto
	Realizada	11/7/2022
	Vencimiento	11/11/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	72	
Empresa	Expreso del Plata SRL	
Interno	12	
Seguro	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar



Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Taco Pozo, Chaco
	Destino	Roque Sáenz Peña, Chaco
Sentido de circulación	Vía	RN 16
	Desde	Taco Pozo, Chaco
	Hacia	Monte Quemado, Santiago del Estero
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Destrucción completa de sector delantero por impacto y compresión	

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: PCJ725	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Atego 1725 S	
Año	2015	
Tipo de caja	TCA	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	120-029
	Resultado	Apto
	Realizada	3/8/2022
	Vencimiento	3/8/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Destrucción completa de cabina y chasis por impacto y compresión	
Dominio: AE316WQ	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O3: remolques cuyo peso máximo es mayor a tres mil quinientos kilogramos, pero menor o igual a diez mil kilogramos	
Marca	Aiello	
Modelo	SR 310	
Año	2020	
Tipo de caja	Tolva	
Configuración de ejes	1D-2D	



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048
	Resultado	Apto
	Realizada	17/11/2021
	Vencimiento	17/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	1/7/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformaciones, abolladuras y plegamiento de carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cereales (soja)
	Origen	A determinar
	Destino	Las Lajitas, Salta
Sentido de circulación	Vía	RN 16
	Desde	Monte Quemado, Santiago del Estero
	Hacia	Taco Pozo, Chaco

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	67233
Fecha de inscripción	21/2/2022
Clase y modalidad	Contratado interurbano
	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	B31958
Fecha de inscripción	17/3/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)
	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)
	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	57	Fallecido



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	24	Fallecido
Conductor 3	Vehículo 2	Pausa operativa	Varón	30	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción ¹				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema			
	Clase			
	Vencimiento			
LiNTI	Categoría	Pasajeros: <ul style="list-style-type: none">• Interurbano internacional de larga distancia• Interurbano internacional de oferta libre• Interurbano internacional de turismo	Cargas generales	Cargas generales
	Vencimiento	11/1/2023	29/4/2023	6/12/2022

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
9	Vehículo 1	Pasajero	Con lesiones
8	Vehículo 1	Pasajero	Sin lesiones
1	Vehículo 1	Pasajero	A determinar

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por cada sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	No
Semáforo	No aplica

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones y ubicaciones finales de los vehículos en el sentido de circulación del ómnibus. Fuente: Expreso del Plata SRL, 2022



Figura 2. Posiciones y ubicaciones finales de los vehículos en el sentido de circulación del camión. Fuente: Expreso del Plata SRL, 2022



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Revisión Técnica Obligatoria (RTO)• Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)• Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)• Sistema para la declaración de viajes y lista de pasajeros (DUT) – CNRT.• Empresas de Transporte de Cargas y Pasajeros Automotor Habilitadas – CNRT• Dominios de Transporte de Pasajeros Automotor Habilitadas – CNRT
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Unidad Fiscal de Investigación y Litigación – Circunscripción Monte Quemado, Santiago del Estero• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)• Comisión Nacional de Regulación del Transporte• Subsecretaría de Transporte de la provincia de Chaco• Empresa Expreso del Plata SRL