

## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

| Información básica |  |
|--------------------|--|
| Título             | 125. IB. Cargas, colisión múltiple, Victoria III, Entre Ríos |
| Expediente         | EX-2022-97788722- -APN-DNISAU#JST                            |
| Tipo de suceso     | Accidente  |

| Lugar y fecha |                                 |      |              |
|---------------|---------------------------------|------|--------------|
| Fecha         | 14/9/2022                       | Hora | 11:40 aprox. |
| Lugar         | Ruta Nacional 174, kilómetro 21 |      |              |
| Departamento  | Victoria                        |      |              |
| Provincia     | Entre Ríos                      |      |              |
| Coordenadas   | -32.7634396, -60.4291204        |      |              |

| Notificación |           |      |              |
|--------------|-----------|------|--------------|
| Fecha        | 14/9/2022 | Hora | 11:45 aprox. |
| Fuente       | Otro      |      |              |

| Reseña  | Tipo de evento: Colisión múltiple |
|---|-----------------------------------|
| <p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 174, en el kilómetro 21 aproximadamente, en el departamento de Victoria, Entre Ríos. Por motivos que continúan bajo investigación, colisionaron un camión (Vehículo 1), un camión con semirremolque (Vehículo 2) y un tercer camión también con semirremolque (Vehículo 3). Producto del suceso, quienes conducían resultaron sin lesiones.</p> |                                   |

| Personas y resultados |            |            |        |              |       |
|-----------------------|------------|------------|--------|--------------|-------|
| Personas              | Fallecidas | Lesionadas | Ilesas | A determinar | Total |
| Conductor/a           | 0          | 0          | 3      | 0            | 3     |
| Pasajero/a            | 0          | 0          | 0      | 0            | 0     |
| Acompañante           | 0          | 0          | 0      | 0            | 0     |
| Ocupante              | 0          | 0          | 0      | 0            | 0     |
| Otros                 | 0          | 0          | 0      | 0            | 0     |
| Total                 | 0          | 0          | 3      | 0            | 3     |



| Vehículos participantes | Tipo de servicio | Jurisdicción  | Total    |
|-------------------------|------------------|---------------|----------|
| Vehículo 1              | Cargas           | Nacional      | 1        |
| Vehículo 2              | Cargas           | Internacional | 1        |
| Vehículo 3              | Cargas           | Nacional      | 1        |
| Total                   |                  |               | <b>3</b> |

| Organismos intervinientes      |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Fiscalía                       | No                      |
| Gendarmería Nacional Argentina | Sí                      |
| Bomberos                       | No                      |
| Ambulancia                     | A determinar            |
| Concesión vial                 | Caminos del Río Uruguay |
| Morgue                         | No                      |
| Municipalidad                  | No                      |
| Grúas                          | Auxilio Marzaz          |

| Vehículo 1 (cargas)   | Dominio: A determinar | Tipo: A determinar |
|---|-----------------------|--------------------|
| No se han obtenido datos al momento de realizar el presente informe, ya que al llevarse a cabo el relevamiento de campo el vehículo había sido retirado del lugar. Su sentido de circulación por la Ruta Nacional 174 era desde Victoria hacia Rosario. |                       |                    |

| Vehículo 2 (cargas internacionales)   | Dominio: A determinar | Tipo: Camión tractor       |
|---|-----------------------|----------------------------|
| No se ha obtenido información del camión tractor al momento de realizar el presente informe, debido a que al realizarse el relevamiento de campo el vehículo estaba siendo preparado para ser removido del lugar. |                       |                            |
| <b>Dominio: IDS6333</b>   |                       | <b>Tipo: Semirremolque</b> |
| Categoría   | A determinar          |                            |
| Marca   | Iderol                |                            |
| Modelo  | A determinar          |                            |
| Año   | A determinar          |                            |
| Tipo de caja  | Caja abierta          |                            |
| Configuración de ejes   | A determinar          |                            |
| Revisión Técnica  | Estado revisor        | Brasil                     |



|                        |                           |                   |
|------------------------|---------------------------|-------------------|
|                        | Resultado                 | A determinar      |
|                        | Realizada                 | A determinar      |
|                        | Vencimiento               | A determinar      |
|                        | Estado                    | A determinar      |
| Registro CNRT          | Número de empresa         | A determinar      |
|                        | PAUT                      | 51514             |
|                        | Orden de Servicio         | A determinar      |
|                        | Jurisdicción              | Internacional     |
|                        | Clase de carga habilitada | A determinar      |
|                        | Origen                    | A determinar      |
|                        | Destino                   | A determinar      |
| Ubicación de daños     | A determinar              |                   |
| Descripción de daños   | A determinar              |                   |
| Servicio               | Ocasión de servicio       | A determinar      |
|                        | Carga transportada        | A determinar      |
|                        | Origen                    | A determinar      |
|                        | Destino                   | A determinar      |
| Sentido de circulación | Vía                       | Ruta Nacional 174 |
|                        | Desde                     | Victoria          |
|                        | Hacia                     | Rosario           |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>Vehículo 3 (cargas)</b>   | <b>Dominio: A determinar</b>                                  | <b>Tipo: Camión tractor</b> |
| No se han obtenido datos del camión tractor al momento de realizar el presente informe, debido a que al realizarse el relevamiento de campo el vehículo estaba siendo reparado para poder ser removido de lugar. |   |                             |
| <b>Dominio: OSS810</b>   |   | <b>Tipo: Semirremolque</b>  |
| Categoría  | O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos |                             |
| Marca  | Lambert   |                             |
| Modelo   | S12IP   |                             |
| Año  | 2015  |                             |
| Tipo de caja   | TISO (caja cerrada isotérmico con equipo de frío)             |                             |
| Configuración de ejes  | 1D-2D   |                             |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT)  | Tipo  | Cargas interjurisdiccional  |
|  | Emisor  | 040-015                     |
|  | Resultado   | Apto                        |
|  | Realizada   | 17/5/2022                   |
|  | Vencimiento   | 17/5/2023                   |
|  | Estado  | Vigente                     |
| RUTA   | Validación  | 18/8/2022                   |
|  | Clase de carga habilitada                                     | Carga general               |



|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Ubicación de daños     | Sin daños           |                   |
| Descripción de daños   | Sin daños           |                   |
| Servicio               | Ocasión de servicio | A determinar      |
|                        | Carga transportada  | A determinar      |
|                        | Origen              | A determinar      |
|                        | Destino             | A determinar      |
| Sentido de circulación | Vía                 | Ruta Nacional 174 |
|                        | Desde               | Victoria          |
|                        | Hacia               | Rosario           |

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)**

No se han obtenido datos al momento de realizar el presente informe, ya que el llevarse a cabo el relevamiento de campo el vehículo había sido retirado del lugar.

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Certificado RUTA            | A113360  |
| Fecha de inscripción        | 28/6/2013  |
| Tipo de transportista       | Empresa de transporte  |
| Categoría del transportista | Transporte de Carga Peligrosa (T.C.Pg.),<br>Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F.),<br>Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G) |

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

No se ha obtenido información al momento de realizar el presente informe respecto del personal de conducción interviniente.

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| Porte        | Centro emisor | No se han obtenido datos al momento de realizar el presente informe respecto a los conductores intervinientes para hacer las búsquedas de información |
|              | Sistema       |   |
|              | Clase         |   |
|              | Vencimiento   |   |
| LiNTI        | Categoría     |   |
|              | Vencimiento   |   |
| <b>Medio</b> |               |   |

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipo                      | Ruta  |
| Configuración             | Puente con un carril por sentido de circulación   |
| Geometría del tramo       | Recta   |
| Material superficie       | Asfalto   |
| División física           | No  |
| Material división física  | No aplica   |
| Condiciones de la calzada | Seca y limpia   |
| Luminosidad               | Diurna  |
| Iluminación artificial    | No  |
| Visibilidad reducida      | No  |
| Obstáculos                | No  |
| Estado meteorológico      | Despejado   |
| Restricción de tránsito   | No  |
| Señalización              | Horizontal y vertical   |
| Semáforo                  | No  |
| Observaciones             | Al momento de producirse el suceso había corte de tránsito por accidente en el kilómetro 16 de la mencionada vía. |

### Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 3 en el lugar del accidente. Fuente: JST, 2022



| <b>Observaciones y datos complementarios</b>   |
|--|
| Fuentes de información consultadas   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Gendarmería Nacional Argentina</li><li>• Caminos del Río Uruguay</li><li>• Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)</li><li>• Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)</li><li>• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)</li></ul> |
| Solicitud de información   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Caminos del Río Uruguay</li><li>• Gendarmería Nacional Argentina</li></ul>   |