

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	131. Pasajeros y Cargas, colisión, Villa Devoto, CABA
Expediente	EX-2022-112279389- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/10/2022	Hora	11:00
Lugar	Avenida Francisco Beiró y Lope de Vega		
Localidad, Partido	Villa Devoto		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.61401, -58.52508		

Notificación			
Fecha	19/10/2022	Hora	12:15
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontolateral
<p>El suceso tuvo lugar en la intersección de las avenidas Francisco Beiró y Lope de Vega, cuando por razones que son motivo de investigación se produjo una colisión entre un ómnibus urbano (Vehículo 2) y un camión de caja abierta volcadora (Vehículo 1), el cual transportaba tierra. La intersección cuenta con semáforos que regulan la prioridad de paso. Como consecuencia de la colisión se registraron daños a los vehículos, a la propiedad y personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	0	0	2
Pasajero/a	0	8	0	0	8
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	10	0	0	10



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría Comunal 11B
	Gabinete Científico
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: FMP031	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	2423K	
Año	2006	
Tipo de caja	Caja abierta volcadora	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	084- Inspección Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	26/7/2022
	Vencimiento	26/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/1/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Desprendimiento de paragolpes, rotura de parabrisas, parrilla y parantes.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Tierra
	Origen	A determinar



Sentido de circulación	Destino	A determinar
	Vía	Lope de Vega
	Desde	Coronel Ramón Lista
	Hacia	Navarro

Vehículo 2 (pasajeros urbanos)	Dominio: AA935OA	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	TodoBus
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	00500U
Año	2017	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	073- Coltec Ciudadela SA
	Resultado	Apto
	Realizada	9/5/2022
	Vencimiento	9/11/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	26	
Empresa	Empresa de Transporte Tte. Gral. Roca SA	
Interno	2435	
Seguro	Vencimiento	1/6/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	108
	Ramal	Liniers-Retiro
Sentido de circulación	Vía	Francisco Beiró
	Desde	Virgilio
	Hacia	Pedro Calderón de la Barca
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de escalera puerta trasera y tapa de inspección del vano motor	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A171542
Fecha de inscripción	22/4/2014
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	2045
Fecha de inscripción	22/11/1995
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
8	Vehículo 2	Pasajero	Con lesiones

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Dobles sentidos
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Otro
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos participantes en el suceso. Fuente: JST, año 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte