

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	134. IB. Cargas, despiste y despeñamiento, Open Door, Buenos Aires
Expediente	EX-2022-119759492- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	04/11/2022	Hora	04:30
Lugar	Autovía Ruta Provincial 6, kilómetro 159,422		
Localidad, Partido	Open Door, Luján		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.51976, -59.03758		

Notificación			
Fecha	04/11/2022	Hora	11:06
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontolateral
<p>El suceso tuvo lugar en la Autovía Ruta Provincial 6 cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, un camión con semirremolque que circulaba en dirección hacia la ciudad de Campana, a la altura del kilómetro 159,422, despistó e impactó contra las barreras de contención semirrígidas y barandas peatonales. Posteriormente cayó en el río Luján, donde encontró su posición final. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la vía y en el vehículo y el conductor resultó fallecido.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1



Vehículo participante	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía descentralizada 10 Luján, departamento de Mercedes
Policía	Comisaría 3, Open Door
Bomberos	Luján
Asistencia de salud	Luján
Concesión vial	No
Morgue	Sí
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AF186TG	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	360	
Año	2022	
Tipo de caja	Caja abierta con plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090- Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	3/10/2022
	Vencimiento	3/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26/4/2022
	Clase de carga habilitada	General
Ubicación de daños	En todo el vehículo	
Descripción de daños	En toda su estructura	
Dominio: PAC850		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Pincen	
Modelo	SFPLA	
Año	2015	



Tipo de caja	Caja cerrada. Furgón	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090- Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	23/12/2021
	Vencimiento	23/12/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/8/2019
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En todo el vehículo	
Descripción de daños	En toda su estructura	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Carga general
	Origen	Bahía Blanca
	Destino	Campana
Sentido de circulación	Vía	Autovía RP 6
	Desde	Luján
	Hacia	Pilar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B313704
Fecha de inscripción	30/12/2021
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Tráficos Especiales, Carga Propia y Carga Masiva o a Granel

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Camión con Semirremolque	Conducción efectiva	Varón	34	Fallecido

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	02/3/2023

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Barandas peatonales en mal estado

Fotografías del suceso



Figura 1. Daños a la vía y posiciones finales del camión y semirremolque. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor
- Agencia Nacional de Seguridad Vial