

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-35059607- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 156. IB. Cargas. Colisión múltiple. AFA. Buenos Aires

Resultados: tres personas lesionadas

Fecha y hora: 28/3/2023 07:00 (UTC-3)

Vehículos: un automóvil particular, un furgón y un camión con acoplado

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

**primero  
la gente**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	156. IB. Cargas. Colisión múltiple. AFA. Buenos Aires
Expediente	EX-2023-35059607- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	28/3/2023	Hora	7:00
Lugar	Au. Ricchieri, altura predio AFA		
Localidad, Partido	Ezeiza		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.773393 , -58.524336		

Notificación			
Fecha	28/3/2023	Hora	7:40
Fuente	Medio de prensa		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso tuvo lugar en la Au. Ricchieri, en proximidades del predio de la AFA. Por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple entre un automóvil, un furgón y un camión con acoplado que circulaban en dirección hacia la localidad de Ezeiza. Como consecuencia del accidente, se registraron personas lesionadas, daños en la vía y en los vehículos involucrados.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	3	0	0	<b>3</b>
Pasajero/a	0	0	0	0	<b>0</b>
Acompañante	0	0	0	0	<b>0</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	A determinar	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>3</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 3, Ezeiza
Policía	Comisaría 4º, Barrio Uno
	Destacamento de Seguridad Vial Ezeiza
	Científica
Bomberos	No
Asistencia de salud	SAME Ezeiza
Concesión vial	Corredores Viales
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Siena	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ricchieri
	Desde	CABA
	Hacia	Ezeiza
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Sector anterior: rotura y desprendimiento de parrilla, paragolpes, ópticas y pliegue de capó. Lateral derecho: Deformaciones en toda la extensión de la carrocería, transferencia de pintura blanca y deformación de cubierta trasera derecha	

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: JW1739	Tipo: Furgón
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Sprinter 308 CDI/F 3000	
Año	2011	
Tipo de caja	Caja cerrada con plataforma de carga	
Configuración de ejes	1S-1S	



<b>Vehículo 2 (cargas)</b>	<b>Dominio: JW1739</b>	<b>Tipo: Furgón</b>
<b>Revisión Técnica Obligatoria (CENT)</b>	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-057 Ceviara SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	30/8/2022
	Vencimiento	30/8/2023
	Estado	Vigente
<b>RUTA</b>	Validación	21/10/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
<b>Ubicación de daños</b>	Anterior, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo	
<b>Descripción de daños</b>	Sector frontal: Desprendimiento de parrilla y daños en paragolpes, ópticas y capó.	
	Lateral derecho: Desprendimiento de puerta de carga, corte y deformaciones en el lateral de la caja de carga, parante, puerta delantera, transferencia de pintura y caucho.	
	Lateral izquierdo: Abolladura, transferencia de pintura negra y caucho.	
	Sector posterior: Descuadre de la puerta de carga	
<b>Servicio</b>	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cigarrillos
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
<b>Sentido de circulación</b>	Vía	Au. Ricchieri
	Desde	CABA
	Hacia	Ezeiza
<b>Vehículo 3 (cargas)</b>	<b>Dominio: KRI556</b>	<b>Tipo: Camión rígido</b>
<b>Categoría</b>	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
<b>Marca</b>	Iveco	
<b>Modelo</b>	170 E22 T	
<b>Año</b>	2011	
<b>Tipo de caja</b>	Caja abierta volcadora	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria (CENT)</b>	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-084 Inspección Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	6/9/2022
	Vencimiento	6/9/2023
	Estado	Vigente



Vehículo 3 (cargas)	Dominio: KRI556	Tipo: Camión rígido
RUTA	Validación	1/2/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Sector frontal: Desprendimiento de paragolpes y daños en partes mecánicas.	
	Lateral derecho: Daños y desprendimiento de barandas volcables.	
	Lateral izquierdo: Daños y desprendimiento de barandas volcables.	
	Sector posterior: Daños en el sistema de anclaje con acoplado	
Dominio: JAH291	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	AC CH	
Año	2010	
Tipo de caja	Caja abierta volcadora	
Configuración de ejes	1D-2D	
Elija un elemento	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-084 Inspección Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	21/10/2022
	Vencimiento	21/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	1/2/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo	
Descripción de daños	Anterior: Lanza de enganche.	
	Lateral izquierdo: Daños y desprendimiento de barandas volcables.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Arena
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Au. Ricchieri
	Desde	CABA
	Hacia	Ezeiza



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-541408
Fecha de inscripción	21/10/2021
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-372154
Fecha de inscripción	1/2/2023
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Con lesiones
Conductora 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Con lesiones

Habilitaciones del personal de conducción			
Tipo de Licencia		Conductora 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Conducción	Con lesiones
A determinar	Vehículo 2	A determinar	A determinar

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Tres carriles por mano de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Barrera



Medio	
Material división física	Concreto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

### Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos participantes en el suceso. Fuente: JST, 2023

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisaría 4°, Barrio Uno, Ezeiza
- UFI 3, Ezeiza