

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-73654412- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 170. IB. Cargas. Despiste. Lehmann. Santa Fe

Resultados: daños materiales

Fecha y hora: 27 de junio de 2023, 03:00 (UTC-3)

Vehículos: un camión con acoplado

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	170. IB. Cargas. Despiste. Lehmann. Santa Fe
Expediente	EX-2023-73654412- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	27/6/2023	Hora	03:00
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 231		
Localidad, Partido	Comuna de Lehmann, Departamento Castellanos		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-31.164658, -61.482993		

Notificación			
Fecha	27/6/2023	Hora	08:50
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 231, en sentido hacia Rafaela. Por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo el despiste de un camión con acoplado (Vehículo 1) hacia el cantero central de la vía. Se registraron daños materiales.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Policía	Subcomisaría 1 Lehmann
Concesión vial	Corredores Viales
Grúas	Servicio Privado

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: DFJ467	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	17 220	
Año	2000	
Tipo de caja	Caja abierta con baranda	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048 IVC SA
	Resultado	Apto
	Realizada	10/5/2023
	Vencimiento	10/11/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	28/12/2022
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel (CMG); Carga Fraccionada (CF); Carga de tráficós espaciales (CTE)
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Corte en <i>intercooler</i> ; descalce de neumático delantero izquierdo; deformación de brazo de dirección	
	Dominio: UDH359	Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Astivia	
Modelo	AVP	
Año	1992	
Tipo de caja	Caja abierta con barandas	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048 IVC SA
	Resultado	Apto
	Realizada	10/5/2023
	Vencimiento	10/11/2023
	Estado	Vigente



RUTA	Validación	28/12/2022
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel (CMG); Carga propia (CP)
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Brazo de elástico trasero desoldado y fuera de lugar (durante la remoción); lanza doblada	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	30 t de maíz
	Origen	Quimilí, Santiago del Estero
	Destino	Rosario, Santa Fe
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Lehmann
	Hacia	Rafaela

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A360221
Fecha de inscripción	29/6/2015
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	23	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Tipo de Licencia		
Porte	Conductor 1	
	Centro emisor	Entre Ríos - Victoria
	Sistema	Nacional
	Clase	A1.2 E1 G1 G2
LiNTI	Vencimiento	18/11/2024
	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	25/3/2023

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Calzada dividida, dos sentidos de circulación por calzada

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	La zona se encontraba con obras sobre la calzada y la banquina; se trata de la unión entre un tramo con calzada indivisa con otro de calzada dividida, señalada de manera transitoria con tachos, flecha vial iluminada y torre de iluminación. No se observaron trabajadores o maquinaria en el área, solo la señalización.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1, antes de la remoción. Fuente: Fotografías aportadas por el operador de primera línea, 2023