

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-118391356- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 187. IB. Pasajeros. Vuelco. San José. Entre Ríos

Resultados: doce personas tuvieron lesiones y veintiocho personas resultaron ilesas

Fecha y hora: 3 de octubre de 2023 20:00 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	187. IB. Pasajeros. Vuelco. San José. Entre Ríos
Expediente	EX-2023-118391356- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	3/10/2023 Hora 20:00
Lugar	Ruta Nacional 14, Autovía José Gervasio Artigas, kilómetro 161
Municipio	San José
Provincia	Entre Ríos
Coordenadas	-32.1754116, -58.2349718

Notificación	
Fecha	3/10/2023 Hora 23:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El 3 de octubre de 2023, en cercanía al kilómetro 161 de la Ruta Nacional 14, Autovía José Gervasio Artigas, en el municipio de San José de la provincia de Entre Ríos, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) que circulaba desde el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) hacia Paso de los Libres (Corrientes), despistó hacia el cantero central, volcó y quedó allí alojado. Producto del accidente, 12 personas tuvieron lesiones y 28 personas resultaron ilesas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	3	0	4
Pasajero/a	0	11	25	0	36
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	12	28	0	40

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal Colón
Fuerzas de seguridad	Policía de San José
	División Criminalística Colón
	Policía Caminera
	Gendarmería Nacional Argentina
Bomberos	Bomberos Voluntarios San José
	Bomberos Voluntarios Colón
	Bomberos Voluntarios Villa Elisa
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Caminos del Río Uruguay
Morgue	No
Municipalidad	Inspección Municipal San José
Grúas	Sí

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AA724PZ	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	LDCE TUB
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K400 B6X2
Tacógrafo	Continental	
Año	2017	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-063 RTO Buenos Aires SA
	Resultado	Apto
	Realizada	23/9/2023
	Vencimiento	23/3/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	42	
Empresa	Derudder Hermanos SRL Flecha Bus	
Interno	9826	
	Vencimiento	27/2/2024
Seguro	Estado	Vigente
	Ocasión de servicio	Sí
Servicio Turismo Nacional	Clase y modalidad	Turismo Nacional, Circuito Cerrado Nacional



	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Paso de los Libres (Corrientes)
	Destino	Aeropuerto Ezeiza (Buenos Aires)
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 14, Autovía José Gervasio Artigas ,
	Desde	Colón
	Hacia	El Palmar
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Daños por vuelco y por rescate	

Documento Universal de Transporte

Empresa contratada

Nombre	Derudder Hermanos SRL, Flecha Bus
Clase y modalidad	Turismo Nacional, Circuito Cerrado Nacional
Número de DUT	1022304
Fecha inicio de servicio	24/9/2023
Fecha fin de servicio	4/10/2023
Origen	Paso de los Libres Corrientes
Destino	Aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires
Conductor	
Declarado	A determinar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)

Número de empresa	50
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Oferta Libre, Tráfico Libre, Ejecutivo Aeroportuario Interurbano, Turismo: nacional Servicio Público: nacional e internacional Urbano Internacional
Jurisdicción	Nacional e Internacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso*

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	A determinar	Varón	34	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	A determinar	Varón	50	Lesionado
Conductor 3	Vehículo 1	A determinar	Varón	A determinar	Ileso
Conductor 4	Vehículo 1	A determinar	Varón	A determinar	Ileso



*Observación: según lo declarado en el DUT viajaban 4 conductores. Al momento de realizar el presente informe aún no se conoce si los 4 tenían funciones de conducción asignada para el recorrido informado.

Habilitaciones del personal de conducción ¹					
Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3	Conductor 4	
Porte	Centro emisor	Rosario del Tala (Entre Ríos)	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	Nacional	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A1.4, D1, D3, E3	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	4/11/2024	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia
		A2OL	A2OL	A2OL	A2OL
		Interurbano Internacional de Oferta libre	Interurbano Internacional de Oferta libre	Interurbano Internacional de Oferta libre	Interurbano Internacional de Oferta libre
		A2TR	A2TR	A2TR	A2TR
		Interurbano Internacional de turismo	Interurbano Internacional de turismo	Interurbano Internacional de turismo	Interurbano Internacional de turismo
		Vencimiento	31/12/2023	16/11/2023	31/12/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
11	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
25	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Asfalto y hormigón o concreto

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	A determinar
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No aplica
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Se encuentra en proceso de investigación si al momento del accidente efectivamente llovía o si la precipitación inició luego de este.

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 1 en su posición final en el cantero central sobre su lateral derecho, con su parte frontal hacia El Palmar. Fuente: *El Entre Ríos*, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Policía de San José
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)

Solicitud de información

- Unidad Fiscal Colón
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)