

Informe básico

Expediente: EX-2023-152686218- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 201. IB. Cargas. Despiste. Alto Comedero. Jujuy

Resultados: sin personas lesionadas

Fecha y hora: 20 de diciembre de 2023 4:00 (UTC-3)

Vehículos: camión rígido con acoplado

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica

Título	201. IB. Cargas. Despiste. Alto Comedero. Jujuy
Expediente	EX-2023-152686218- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha

Fecha	20/12/23	Hora	4:00
Lugar	Ruta Nacional 66, Kilómetro 3		
Localidad	San Salvador de Jujuy		
Provincia	Jujuy		
Coordenadas	-24.235682, -65.251083		

Notificación

Fecha	20/12/2023	Hora	4:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña Tipo de evento: Despiste

El 20 de diciembre de 2023, un camión con acoplado que circulaba de sur a norte por la RN 66, en el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, despistó hacia su derecha, salió de la vía principal y quedó detenido en el talud que separa físicamente la ruta de su colectora adyacente. Como resultado del accidente se registraron daños en el vehículo, en la infraestructura y pérdida parcial de la carga.

Personas y resultados

Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes

Policía	Comisaría 47 de Palpalá Seguridad Vial de Policía de la Provincia de Jujuy
Bomberos	Bomberos voluntarios de Palpalá
Asistencia de salud	SAME Hospital Pablo Soria

Vehículo 1 (cargas) Dominio: AD857NS Tipo: Camión tractor

Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volvo	
Modelo	VM 330 4x2 R	
Año	2019	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	120-059 TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
	Resultado	Apto
	Realizada	11/1/2023
	Vencimiento	11/1/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	25/1/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes y parrilla frontal, óptica y neumáticos delanteros derechos. Cortes transversales paralelos en el vértice anterior derecho de la cabina. Deformación y desprendimiento de barandas laterales de la caja.	

Dominio: AD762HB Tipo: Acoplado

Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Hermann	
Modelo	Barandas Volcables A BV	
Año	2019	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	2D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	120-059 Técnica Cañizares SRL
	Resultado	Condiciona

	Realizada	1/9/2023
	Vencimiento	1/9/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	5/4/2023
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia
Ubicación de daños	En toda la superficie de la caja	
Descripción de daños	Deformación y desprendimiento de barandas laterales	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Latas de cerveza
	Origen	San Miguel de Tucumán
	Destino	La Quiaca, Jujuy
Sentido de circulación	Vía	RN 66
	Desde	Palpalá
	Hacia	Centro de San Salvador de Jujuy

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	A524447
Fecha de inscripción	27/6/2016
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	39	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción

Tipo de Licencia		Conductor 1	
Porte	Centro emisor	San Ramón de la Nueva Orán, Salta	
	Sistema	Nacional	
	Clase	E1	
	Vencimiento	4/3/2024	
LiNTI	Categoría	Cargas Generales	
	Vencimiento	9/5/2025	

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos calzadas con dos carriles de circulación. A los costados cuenta con vías colectoras con dos carriles cada una, separadas físicamente de la vía principal
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	A determinar
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista desde colectoras de la RN 66, con sentido hacia Palpalá, de la posición final del vehículo. Fuente: JST, 2023

Fotografías del suceso



Figura 2. Vista desde la RN 66 hacia colectora, con sentido hacia el centro de San Salvador de Jujuy, de la posición final del vehículo. Fuente: JST, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaria 47 de Palpalá
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Empresas de Transporte de Cargas Automotor Habilitadas (CNRT) Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
- Entrevista al conductor del camión en el lugar del suceso.
- Diario digital *Todo Jujuy*
- Diario digital *El Tribuno Jujuy*

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Información adicional

- Personal policial informó que el resultado del test de alcoholemia para el conductor del camión arrojó resultado negativo.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE