

Informe básico

Expediente: EX-2024-36374537- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 220. IB. Pasajeros. Despiste y vuelco. Susana. Santa Fe

Resultados: 36 personas lesionadas, 9 personas ilesas

Fecha y hora: 9 de abril de 2024 10:30 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus interurbano doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

| Información básica | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Título | 220. IB. Pasajeros. Despiste y vuelco. Susana. Santa Fe |
| Expediente | EX-2024-36374537- -APN-DNISAU#JST |
| Tipo de suceso | Accidente |

| Lugar y fecha | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fecha | 9/4/2024 Hora 10:30 |
| Lugar | Ruta Nacional 34, kilómetro 204 |
| Localidad, Partido | Susana, Departamento Castellanos |
| Provincia | Santa Fe |
| Coordenadas | -31.392404, -61.538344 |

| Notificación | |
|--------------|-----------------------------------------|
| Fecha | 9/4/2024 Hora 12:30 |
| Fuente | Centro de Control y Respuesta JST (CCR) |

Reseña Tipo de evento: Despiste

El suceso tuvo lugar el 9 de abril de 2024, aproximadamente a las 10:30, en el kilómetro 204 de la Ruta Nacional 34, cerca de la comuna de Susana, provincia de Santa Fe. Por razones que se investigan, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) sufrió la explosión de su neumático delantero derecho, despistó y volcó sobre el talud de la vía. Como consecuencia del accidente, ambos conductores y 34 pasajeros sufrieron heridas, mientras que 9 pasajeros resultaron ilesos.

| Personas y resultados | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|-----------|
| Personas | Fallecidas | Lesionadas | Ilesas | A determinar | Total |
| Conductor/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pasajero/a | 0 | 34 | 9 | 0 | 43 |
| Acompañante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 36 | 9 | 0 | 45 |

| Vehículos participantes | Tipo de servicio | Jurisdicción | Total |
|-------------------------|------------------|--------------|----------|
| Vehículo 1 | Pasajeros | Nacional | 1 |
| Total | | | 1 |

| Organismos intervinientes | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fiscalía | Fiscalía Regional 5, Unidad Fiscal Rafaela | |
| Policía | Subcomisaría 16, Susana | |
| | Comisaría 19, Villa San José | |
| Bomberos | Bomberos Voluntarios Angélica | |
| | Bomberos Zapadores Rafaela | |
| Asistencia de salud | SIES 107 Rafaela | |
| | SAMCO Susana | |
| Concesión vial | CVSA | |
| Grúas | Servicio Privado | |
| Gendarmería | Escuadrón Seguridad Vial Rafaela | |
| Vehículo 1 (pasajeros) | | |
| | Dominio: JXD032 | Tipo: Ómnibus interurbano doble piso |
| Categoría | M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos | |
| Carrocería | Marca | Rossi |
| | Modelo | DP |
| Chasis | Marca | Mercedes Benz |
| | Modelo | O-500 RSD |
| Tacógrafo | Kienzle 08029670 | |
| Año | 2011 | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Pasajeros interjurisdiccional |
| | Emisor | 120-129 RTV PIOLI SRL |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 9/1/2024 |
| | Vencimiento | 9/5/2024 |
| | Estado | Vigente |
| Cantidad de asientos | 58 | |
| Empresa | Flacza Viajes y Turismo | |
| Interno | 25 | |
| Seguro | Vencimiento | 28/4/2025 |
| | Estado | Vigente |
| Sentido de circulación | Vía | Ruta Nacional 34 |
| | Desde | Rafaela |
| | Hacia | Angélica |
| Ubicación de daños | Lateral derecho | |
| Descripción de daños | Daños por raspado en el lateral derecho. Daños por impactos en la parte baja del paragolpes y faros | |

delanteros. Parabrisas inferior y superior destruidos. Ventanas destruidas. Neumático delantero derecho explotado, sin banda de rodadura.

Documento Universal de Transporte

Empresa contratada

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nombre | 94728 |
| Clase y modalidad | Turismo nacional |
| Número de DUT | 1166836 |
| Fecha inicio de servicio | 8/4/2024 |
| Fecha fin de servicio | 9/4/2024 |
| Origen | San Salvador de Jujuy, Jujuy |
| Destino | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Conductor | |
| Declarado | Coincide |

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)

| | |
|----------------------|------------------------------------------|
| Número de empresa | 94728 |
| Fecha de inscripción | 26/04/2023 |
| Clase y modalidad | Turismo nacional; Contratado interurbano |
| Jurisdicción | Nacional |

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

| Identificación | Ubicación | Rol | Sexo | Edad | Estado |
|----------------|------------|---------------------|-------|--------------|-----------|
| Conductor 1 | Vehículo 1 | Conducción efectiva | Varón | A determinar | Lesionado |
| Conductor 2 | Vehículo 1 | Pausa operativa | Varón | A determinar | Lesionado |

Habilitaciones del personal de conducción¹

| Tipo de Licencia | | Conductor 1 | Conductor 2 |
|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Porte | Centro emisor | A determinar | A determinar |
| | Sistema | A determinar | A determinar |
| | Clase | A determinar | A determinar |
| | Vencimiento | A determinar | A determinar |
| LiNTI | Categoría | A2LD; A2OL; A2TR | A2LD; A2OL; A2TR |
| | Vencimiento | 25/9/2025 | 31/12/2024 |

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Otras personas involucradas

| Cantidad | Ubicación | Ocupación dentro del habitáculo | Estado |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|
| 34 | Vehículo 1 | Pasajeras y pasajeros | Con lesiones |
| 9 | Vehículo 1 | Pasajeras y pasajeros | Sin lesiones |

Medio

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo | Autopista |
| Configuración | Calzadas separadas, dos carriles por sentido de marcha |
| Geometría del tramo | Recta |
| Material superficie | Asfalto |
| División física | Cantero central |
| Material división física | Pasto |
| Condiciones de la calzada | Seca y limpia |
| Luminosidad | Diurna |
| Iluminación artificial | No |
| Visibilidad reducida | No |
| Obstáculos | No |
| Estado meteorológico | Despejado |
| Restricción de tránsito | No |
| Señalización | Horizontal y vertical |
| Semáforo | No aplica |
| Observaciones | Se observó cartelería dañada sobre la banquina |

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 1 en su posición final. Fuente: [El Litoral](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- ANSV
- CENT
- CNRT
- Subcomisaría 16, Susana, Policía de la provincia de Santa Fe

Solicitud de información

- CNRT
- ANSV

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE