

Informe básico

Expediente: EX-2024-40285516- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 223. Cargas. Colisión múltiple. La Plata. Buenos Aires

Resultados: 1 persona fallecida y 1 persona lesionada

Fecha y hora: 18 de abril de 2024 15:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión y 4 automóviles particulares

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	No aplica	No aplica	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	No aplica	No aplica	1
Vehículo 4	No aplica	No aplica	1
Vehículo 5	No aplica	No aplica	1
Total			5

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 12
Policía	Comisaría 7 B Abasto
Bomberos	Bomberos voluntarios Abasto
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	AUBASA
Morgue	Sí
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (particular)	Tipo: Sedán
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Volkswagen
Modelo	Gol Power
Caja	No
Uso	Particular
Sentido de circulación	Vía RP 2
	Desde El Peligro
	Hacia El Pato
Ubicación de daños	En toda su estructura
Descripción de daños	Roturas y deformaciones en chasis y carrocería

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: KQL884	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L 1624	
Año	2011	
Tipo de caja	Caja cerrada con plataforma de carga	
Configuración de ejes	1S-2D	

Vehículo 2 (cargas)		Dominio: KQL884	Tipo: Camión rígido
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
	Emisor	010-082 Verifica SRL	
	Resultado	Apto	
	Realizada	22/11/2023	
	Vencimiento	22/11/2024	
	Estado	Vigente	
RUTA	Validación	22/11/2023	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo y lateral derecho		
Descripción de daños	Rotura de parrilla, paragolpes, neumático delantero derecho, ópticas y deformación de carrocería		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí	
	Carga transportada	Sin carga	
	Origen	Lomas del mirador	
	Destino	Mar del Plata	
Sentido de circulación	Vía	RP 2	
	Desde	El Pato	
	Hacia	El Peligro	

Vehículo 3 (particular)		Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Peugeot		
Modelo	408		
Caja	No		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	RP 2	
	Desde	Estacionado	
	Hacia	El Peligro	
Ubicación de daños	En toda su estructura		
Descripción de daños	Roturas y deformaciones en chasis y carrocería		

Vehículo 4 (particular)		Tipo: Camioneta pick up cabina doble	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Ford		

Vehículo 4 (particular)		Tipo: Camioneta pick up cabina doble	
Modelo	Ranger		
Caja	Sí		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	RP 2	
	Desde	Estacionado	
Ubicación de daños	Hacia	El Peligro	
	Lateral izquierdo y posterior		
Descripción de daños	Golpes en toda la extensión de lateral izquierdo y abolladura en puerta de carga		

Vehículo 5 (particular)		Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Ford		
Modelo	Mondeo		
Caja	No		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	RP2	
	Desde	Estacionado	
Ubicación de daños	Hacia	El Peligro	
	Posterior		
Descripción de daños	Rotura de paragolpes y baúl		

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A059331
Fecha de inscripción	10/5/2013
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	78	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	54	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Tipo de Licencia		Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Acompañante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Establecimiento gastronómico situado a un costado de la ruta, junto al sentido de circulación hacia El Peligro.

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 2 y Vehículo 3. Fuente: [0221](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Central Ejecutiva Nacional de Transporte
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE