

Informe básico

Expediente: EX-2024-53054597- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 226. IB. Cargas. Choque. Puente Circunvalación Oeste. Salta

Resultados: sin personas lesionadas

Lugar: Autopista Circunvalación Oeste, entre avenidas Perón y Bolivia

Fecha y hora: 20 de mayo de 2024 13:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	226. Cargas. Choque. Puente Circunvalación Oeste. Salta
Expediente	EX-2024-53054597- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	20/5/2024 Hora 13:30, aproximadamente
Lugar	Autopista Circunvalación Oeste, entre avenidas Perón y Bolivia
Localidad	Ciudad de Salta
Provincia	Salta
Coordenadas	-24.756672, -65.441335

Notificación	
Fecha	20/5/2024 Hora 15:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El 20 de mayo de 2024, en la Autopista Circunvalación Oeste, entre las avenidas Perón y Bolivia de la Ciudad de Salta, por motivos que se investigan, un camión con semirremolque, que circulaba con sentido hacia Barrio Grand Bourg, chocó contra la base de un puente vehicular con su batea elevada mediante el sistema hidráulico. Como resultado del accidente, se registraron daños en el vehículo y en la estructura del puente, sin personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Provincial	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Policía	Comisaría 9 de San Lorenzo Vial de Salta
Fiscalía	Penal de San Lorenzo
Municipalidad	Secretaría de Movilidad Ciudadana de Salta
Grúas	Vicente Moncho Construcciones SRL

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: FZT672	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	LS 1634	
Año	2007	
Tipo de caja	TTR (Tractor)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048 IVC SA
	Resultado	Apto
	Realizada	30/5/2017
	Vencimiento	30/5/2018
RUTA	Validación	Dominio dado de baja según sistema
	Clase de carga habilitada	
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Mangueras desconectadas del depósito de aceite del kit hidráulico de la batea. Derrame de aceite.	

Dominio: MIH401		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	SRV	
Año	2013	
Tipo de caja	TCABVOLC (Caja abierta volcadora)	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	120-029 Planta Revesa SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	6/3/2019
	Vencimiento	6/3/2020
	Estado	Vencida

RUTA	Validación Clase de carga habilitada	No se encuentra inscripto en el sistema RUTA
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformación y abolladura del cilindro hidráulico. Abolladuras en sector superior frontal de chapa de carrocería. Daños por fricción en las mangueras del sistema hidráulico. Fractura de perno de enganche.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Sin carga
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Au. Circunvalación Oeste
	Desde	Barrio Castaños
	Hacia	Barrio Grand Bourg

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	B095981
Fecha de inscripción	16/12/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	Salta Capital
	Sistema	Nacional
	Clase	E.1.
	Vencimiento	21/6/2024
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	27/2/2026

Medio

Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Ripio y concreto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	El puente vehicular tenía una altura de 6,12 metros. Se constató señalización vertical indicadora de altura máxima (6,1 m) en el sector del puente

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del semirremolque con batea luego del choque contra el puente vehicular.
Fuente: [Página de Facebook de diario digital Que Pasa Salta](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta
 - Comisaría 9 de San Lorenzo
 - Empresa Vicente Moncho Construcciones SRL
 - Diario digital *Que Pasa Salta*
 - Diario *El Tribuno*
 - Diario digital *FM Profesional 899*
 - Telefe Salta
-

Solicitud de información

- Empresa Vicente Moncho Construcciones SRL
-

Información adicional

- El vehículo pertenece a una empresa que se encuentra trabajando en las obras de construcción del último tramo de la Autopista Circunvalación Oeste (entre avenidas Bolivia y Perón).
 - El camión y semirremolque no poseían RTO vigente.
 - El vehículo tenía la póliza de seguro vencida.
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE