

Informe básico

Expediente: EX-2024-54954055- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 227. IB. Cargas. Despiste y despeñamiento. Mercedes. Buenos Aires

Resultados: 1 persona lesionada

Lugar: Ruta Provincial 41, kilómetro 235

Fecha y hora: 22 de mayo de 2024 12:50 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica

Título	227. IB. Cargas. Despiste y despeñamiento. Mercedes. Buenos Aires		
Expediente	EX-2024-54954055- -APN-DNISAU#JST.		
Tipo de suceso	Accidente		

Lugar y fecha

Fecha	22/5/2024	Hora	12:50
Lugar	Ruta Provincial 41, kilómetro 235		
Localidad, Partido	Mercedes		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.622936, -59.407310		

Notificación

Fecha	24/5/2024	Hora	14:16
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña Tipo de evento: Elija un elemento.

El miércoles 22 de mayo, a la altura del kilómetro 235 de la Ruta Provincial 41, por motivos que se investigan, un camión con semirremolque que transportaba ganado vacuno con sentido hacia San Andrés de Giles despistó y chocó las barreras de contención del puente sobre el Río Luján. Luego del impacto, se produjo el despeñamiento del vehículo. Como resultado del accidente, una persona resultó lesionada y se registraron daños en el vehículo y en la infraestructura del puente.

Personas y resultados

Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 02 Mercedes
Policía	Policía rural
	Comisaría Mercedes
	Gabinete Científico
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	SAME
Morgue	No
Municipalidad	Obras Públicas del Municipio y Protección Civil
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AF400CB	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	ATEGO 1729 S 36	
Año	2022	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	084 Inspección Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	15/5/2024
	Vencimiento	15/5/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	16/5/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior, posterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Deformaciones en carrocería que afectaron paragolpes, ambas ópticas, parrilla, parabrisas, puertas, guardabarros, estribo y panel posterior de cabina.	
Dominio:LMU388	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	FH	
Modelo	S.V.P. 411	

Año	2012	
Tipo de caja	Caja abierta para ganado en pie	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	084 Inspección Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	8/5/2024
	Vencimiento	8/5/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	16/5/2024
	Clase de carga habilitada	Ganado vivo
Ubicación de daños	Anterior, lateral derecho y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Pliegues en el sector anterior, torsión de lateral derecho y rotura y desprendimiento de paneles del lateral izquierdo.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Ganado
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 41
	Desde	Mercedes
	Hacia	San Andrés de Giles

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	A-368626
Fecha de inscripción	22/3/2023
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	48	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Tipo de Licencia	Conductor 1	
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	No
	Vencimiento	No

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Tanto la señalización horizontal como la vertical se encuentran desgastadas, con poca visibilidad

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del vehículo sobre el río luego del despeñamiento.
Fuente: [Mercedes Ya](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- UFI 02 Mercedes, provincia de Buenos Aires
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE