

Informe básico

Expediente: EX-2024-70074219- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 235. IB. Cargas. Colisión múltiple. Tortugas. Santa Fe

Resultados: 2 personas fallecidas y 3 personas ilesas

Lugar: Ruta Nacional 9 (Autopista Rosario-Córdoba), kilómetro 399

Fecha y hora: 2 de julio de 2024 19:40 (UTC-3)

Vehículos: 3 camiones con semirremolque y 1 automóvil

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Total	4
-------	----------

Organismos intervinientes

Fiscalía	Fiscalía de Cañada de Gómez
Policía	Comisaría 5 de Tortugas
	Criminalística de la Policía de Investigaciones
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Tortugas
	Bomberos Voluntarios de General Roca
	Bomberos Zapadores de Rosario
Asistencia de salud	SAMCO
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Sí
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas) Dominio: AF419QB Tipo: Camión tractor

Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	AXOR 2544 LS	
Año	2022	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-032 DILEY ITV SA
	Resultado	Apto
	Realizada	3/6/2024
	Vencimiento	3/6/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	19/6/2024
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	

Dominio: AF316PM Tipo: Semirremolque

Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Sola Y Brusa	
Modelo	BDAS. VOLC. 3 EJES 1 DEPLAZ. SUSP.	
Año	2022	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-032 DILEY ITV SA
	Resultado	Apto
	Realizada	16/4/2024
	Vencimiento	16/4/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	19/6/2024
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9, Autopista Rosario-Córdoba
	Desde	Armstrong
	Hacia	General Roca

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: OLY825	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	19320 E	
Año	2014	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	070-105 RTV De Brandsen SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	22/4/2024
	Vencimiento	22/4/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	23/4/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daño por impacto	
Dominio: BLP667	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Vulcano	

Modelo	1997		
Año	1997		
Tipo de caja	TCCE (caja cerrada)		
Configuración de ejes	2D		
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
	Emisor	070-105	RTV De Brandsen SRL
	Resultado	Apto	
	Realizada	22/4/2024	
	Vencimiento	22/10/2024	
	Estado	Vigente	
RUTA	Validación	3/6/2024	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	Posterior		
Descripción de daños	Daños por impacto		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí	
	Carga transportada	Insumos para calzados	
	Origen	Florencio Varela, Buenos Aires	
	Destino	Aguilares, Tucumán	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9, Autopista Rosario-Córdoba	
	Desde	Armstrong	
	Hacia	General Roca	

Vehículo 3 (particular)	Tipo: Sedán		
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Renault		
Modelo	Clio RL 1.9 Diesel		
Caja	No aplica		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9, Autopista Rosario-Córdoba	
	Desde	Armstrong	
	Hacia	General Roca	
Ubicación de daños	Todo el vehículo		
Descripción de daños	Daños por impacto y por rescate		

Vehículo 4 (cargas)	Dominio: LRS096	Tipo: Camión tractor
----------------------------	------------------------	-----------------------------

Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G340 A4X2	
Año	2012	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117 Inspec. Técnica Villa Maria SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	10/4/2024
	Vencimiento	10/8/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	3/6/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Dominio: LXV946		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Bonano	
Modelo	SC	
Año	2012	
Tipo de caja	TCCE (caja cerrada)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117 Inspec. Técnica Villa Maria SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	26/6/2024
	Vencimiento	26/12/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	7/11/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior, posterior y laterales	
Descripción de daños	Daños indirectos en la estructura de la caja	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Motocicletas
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar

Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9, Autopista Rosario-Córdoba
	Desde	Armstrong
	Hacia	General Roca

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	52253
Fecha de inscripción	Anterior 9/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.), Transportista de Carga Internacional (T.C.I.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	B001024
Fecha de inscripción	21/5/2024
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.), Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.), Transportista de Carga Propia (T.C.P.), Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 4 (Cargas)	
Certificado RUTA	A663167
Fecha de inscripción	28/3/2019
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.), Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	56	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	42	Ileso
Conductor 4	Vehículo 4	Conducción efectiva	Varón	42	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 4
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
Categoría				Mercancías peligrosas Cargas generales
LiNTI		Mercancías peligrosas Cargas generales	Cargas generales	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	19/2/2025	3/1/2025	12/7/2024

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 3	Conducción	Fallecido
1	Vehículo 3	Acompañante	Fallecida

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento de hormigón o concreto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	A determinar
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Tramo previo a puente

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos 2 y 4 en su posición final luego del accidente. Fuente: [Red Panorama](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Fiscalía de Cañada de Gómez
- Comisaría 5 de Tortugas
- Entrevistas de campo

Información adicional

- Al momento de producirse el accidente, personal policial y Bomberos Voluntarios se encontraban atendiendo otro accidente, ocurrido a unos 200 m por delante del suceso investigado.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE