

# Informe básico

Expediente: EX-2024-70303223- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 234. IB. Cargas. Colisión. Contenedor III. Buenos Aires

Resultados: 1 persona lesionada y 1 persona ilesa

Lugar: Ruta Nacional 9, kilómetro 23

Fecha y hora: 2 de julio de 2024 15:25 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque y 1 vehículo particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	234. IB. Cargas. Colisión. Contenedor III. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-70303223- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	2/7/2024 Hora 15:25
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 23
Localidad, Partido	Boulogne
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas	-34.487940, -58.586057

Notificación	
Fecha	2/7/2024 Hora 16:01
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: <b>Colisión</b>
<p>El 2 de julio de 2024, a las 15:25, en la Ruta Nacional 9, kilómetro 23, se produjo una colisión entre un camión con semirremolque (Vehículo 1) y un automóvil particular (Vehículo 2). Producto del accidente, el conductor del Vehículo 1 tuvo lesiones, el conductor del vehículo 2 resultó ileso y se registraron daños en la vía y en los vehículos involucrados.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	<b>2</b>
Pasajero/a	0	0	0	0	<b>0</b>
Acompañante	0	0	0	0	<b>0</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFIJ
Policía	Comisaría San Isidro 9A Policía de Seguridad Vial
Bomberos	Si
Asistencia de salud	Si
Concesión vial	AUSOL
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Si

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: KMS375	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170 E22T	
Año	2011	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-018 Control Técnico Vehicular SA
	Resultado	Apto
	Realizada	24/7/2023
	Vencimiento	24/7/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	22/3/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Desprendimiento y deformación de cabina, motor y tanque de combustible, daños y deformaciones en el chasis.	

Dominio:LKS940	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Gomatro	
Modelo	Portacontenedor 2+1	
Año	2012	
Tipo de caja	CA-PC (caja abierta porta contenedor)	
Configuración de ejes	3D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	030-018 Control Técnico Vehicular SA
	Resultado	Apto
	Realizada	21/10/2023
	Vencimiento	21/10/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26/10/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Daños en las trabas giratorias del semirremolques, piso y laterales a causa del desprendimiento del contenedor y posterior vuelco.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Martínez
	Hacia	Don Torcuato

<b>Vehículo 2 (particular)</b>	<b>Tipo: Sedán</b>	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Golf 1.8 GL MI	
Caja	No aplica	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Martínez
	Hacia	Don Torcuato
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	En el sector anterior se observaron daños y desprendimientos de capó, paragolpes, parabrisas, parrilla y ópticas. En el lateral derecho se observaron pliegues en el guardabarros delantero y trasero y destalonamiento de la rueda trasera. En el sector posterior se observó desprendimiento de óptica derecha, rotura de luneta y marcas de caucho. En el lateral izquierdo se observaron deformaciones y pliegues en guardabarros y puerta delantera.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A933616
Fecha de inscripción	22/1/2021
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Internacional, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Tráficos Especiales, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Sin lesiones

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>		
Tipo de Licencia	Conductor 1	
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	En cada sentido de circulación: cinco carriles, más un carril auxiliar junto al margen externo
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Barrera
Material división física	Hormigón
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

**Fotografías del suceso**



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: JST, 2024

**Observaciones y datos complementarios**

**Fuentes de información consultadas**

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

**Solicitud de información**

- 
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
  - UFIJ
  - AUSOL
-

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE