

Informe básico

Expediente: EX-2024-87126789- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 238. IB. Cargas. Colisión. Oncativo. Córdoba

Resultados: 1 persona lesionada

Lugar: Ruta Nacional 9, kilómetro 629, Oncativo, Córdoba

Fecha y hora: 14 de agosto de 2024 7:20 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque y 1 utilitario

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	238. IB. Cargas. Colisión. Oncativo. Córdoba
Expediente	EX-2024-87126789- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	14/8/2024 Hora 7:20
Lugar	Ruta Nacional 9, Autopista Córdoba-Rosario, kilómetro 629
Localidad	Oncativo
Provincia	Córdoba
Coordenadas	-31.890934607683946, -63.650458756109714

Notificación	
Fecha	14/8/2024 Hora 9:37
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar el 14 de agosto de 2024 a las 7:20 aproximadamente, a la altura del kilómetro 629 de la Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba-Rosario). Por razones que se investigan, un utilitario colisionó por alcance un camión con semirremolque cargado con arena fina y concluyó volcado sobre el cantero central. Como resultado, ambos vehículos resultaron con daños y el conductor del rodado menor sufrió lesiones leves.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Río Segundo
Policía	Policía Caminera
	Comisaría de Oncativo
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Oncativo
Asistencia de salud	Servicio de Salud Vital
Concesión vial	Camino de las Sierras SA
Grúas	Camino de las Sierras SA

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: LSM177	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G340 A4X2	
Año	2012	
Tipo de caja	TPE (Plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048 IVC SA
	Resultado	Apto
	Realizada	19/7/2024
	Vencimiento	19/7/2025
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	31/7/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	

Dominio: MYR044		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvetica	
Modelo	S.R.3E1.2	
Año	2013	
Tipo de caja	TBV (Batea volcable)	
Configuración de ejes	2D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-049 Verificar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	5/1/2024
	Vencimiento	5/1/2025
	Estado	Vigente

RUTA	Validación	21/12/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Deformación del paragolpes trasero	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Arena fina
	Origen	Santa Fe
	Destino	Catamarca
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba-Rosario)
	Desde	Oncativo
	Hacia	Córdoba

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Utilitario	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Kangoo	
Uso	Empresa de prótesis e implantes traumatológicos	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba-Rosario)
	Desde	Oncativo
	Hacia	Córdoba
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Rotura de parantes, parabrisas, ópticas, faros, ambos paragolpes y paneles laterales	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A096615
Fecha de inscripción	8/2/2013
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de carga masiva o granel y Transporte de carga fraccionada

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	38	lleso

Habilitaciones del personal de conducción ¹	
Tipo de Licencia	Conductor 1
Porte	Centro emisor
	Sistema
	Clase
	Vencimiento
LiNTI	Categoría
	Vencimiento

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Tramo cercano a rama de enlace

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos intervinientes. Fuentes: [Lo que pasa](#) (izquierda) y JST (derecha), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Policía Caminera
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE