



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
Accidente 53718724/20	FERROVIARIO	02/08/2020	23:05

LUGAR Y FECHA

Lugar	Bahía Blanca		
Localidad	Villarino		
Provincia	Buenos Aires		
Operadora	FerroSur Roca		
Ubicación en el ramal	km	Palo	
	663	--	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	-	-	

TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel/ peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> Sobre puente

Datos del Tren (1)

Tipo de tracción:	Tracción concentrada
Tipo de material rodante:	Locomotora Diesel-Eléctrica + Vagones
Tipo de servicio:	Carga
Marca Locomotora	General Motors
Modelo y Nº Serie	G26 CW 3/ 2006
Nº de Servicio / Nº Tren	492
Coches (Cantidad)	51
Origen/ Destino	Neuquén - Bahía Blanca



RESEÑA

CATEGORÍA DE SINIESTRO

Descarrilamiento

La formación venía circulando según itinerario y al salir de la curva a la altura del km 663 comenzó el descarrilamiento a partir del vagón número 7 en la formación, alcanzando a un total de 24 vagones descarrilados.

LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACION

<input type="checkbox"/>	Destruída	<input type="checkbox"/>	De importancia	<input type="checkbox"/>	Leves	<input type="checkbox"/>	Sin Información	<input checked="" type="checkbox"/>	No registra
--------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------

DAÑOS A TERCEROS

Incendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notificación en tiempo y forma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Preservación correcta de restos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada	
Hora de vía expedita	



Datos del Tren (2)

Tipo de tracción:	
Tipo de material rodante:	
Tipo de servicio:	
Marca Locomotora	
Modelo y N° Serie	
N° de Servicio / N° Tren	
Coches (Cantidad)	
Origen/ Destino	

LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACION

<input type="checkbox"/>	Destruida	<input type="checkbox"/>	De importancia	<input type="checkbox"/>	Leves	<input type="checkbox"/>	Sin Información	<input type="checkbox"/>	No registra
--------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

DAÑOS A TERCEROS

--

COMENTARIOS ADICIONALES

--



NOTIFICACIÓN

Fecha	03/08/2020	Hora UTC	16:36
Fuente	Blog de noticias		
Organismo	Crónica Ferroviaria		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	X	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA		Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN		Estado climático en lapso de 5hs hasta el suceso.
OTROS	X	Resguarda del registrador de eventos, cámaras.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

