



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	FERROVIARIO	14/8/2020	01:23

### LUGAR Y FECHA

Lugar	Puente ferroviario sobre el Rio del Sauce		
Localidad	Límite entre Pavón Arriba y Acebal		
Provincia	SANTA FE		
Operadora	BCyL	FFCC L. San Martin	
Ubicación en el ramal	km	Palo	
	31	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	33° 16' 21,8'	60° 50' 7,2	

### TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel/peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input checked="" type="checkbox"/> Sobre puente

### Datos del Tren (1)

Tipo de tracción:	CONCENTRADA		
Tipo de material rodante:	LOCOMOTORA		
Tipo de servicio:	CARGAS		
Marca Locomotora	CRRC		
Modelo y N° Serie	CDD5-A1 , CHINA CARGA (TROCHA 1676mm)	9472	
N° de Servicio / N° Tren	H68		
Coches / Vagones (Cant.)	EN FALTA		
Origen/ Destino	Pavon Arriba / Acebal		



**RESEÑA**

**CATEGORÍA DE SINIESTRO**

Descarrilo

Se encontraron dos vagones descarrilados más cuatro tumbados pertenecientes al Tren H68/9472 en zona de puente ferroviario sobre Rio del Sauce, se observo derrumbe estructural del mismo y perdida de carga tipo granel.

**LESIONES A PERSONAS**

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación					0
Pasajeros					0
Otros					0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0

**DAÑOS A LA FORMACION**

Destruida    
  De importancia    
  Leves    
  Sin Información    
  No registra

**DAÑOS A TERCEROS**

Incendio  NO    
 Notificación en tiempo y forma  NO    
 Preservación correcta de restos  NO

**COMENTARIOS ADICIONALES**

Continuan los trabajos de vía en la zona afectada.

Tiempo de vía cerrada	N/C
Hora de vía expedita	



### Datos del Tren (2)

Tipo de tracción:		
Tipo de material rodante:		
Tipo de servicio:		
Marca Locomotora		
Modelo y N° Serie		
N° de Servicio / N° Tren		
Coches / Vagones (Cant.)		
Origen/ Destino		

### LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	.	.	.	.	0
Pasajeros	.	.	.	.	0
Otros	.	.	.	.	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DAÑOS A LA FORMACION

Destruida   
  De importancia   
  Leves   
  Sin Información   
  No registra

### DAÑOS A TERCEROS

### COMENTARIOS ADICIONALES



### PERSONAL FERROVIARIO INVOLUCRADO

Función	Certificación	Legajo
TREN 1 - CONDUCTOR	Conductor de Trenes	
TREN 1 - AYUDANTE C.	Ayudante de Conductor	
.		

### NOTIFICACIÓN

Fecha	15/08/2020	Hora UTC	02:50
Fuente	Blog de Noticias		
Organismo	Crónica Ferroviaria		

### INVESTIGADOR A CARGO

Nieva Adrian Leonel

Investigador	Magallan Dario Alejandro	Investigador	
Investigador		Investigador	
Inv. Auxiliar	Gomez Juan Cruz	Inv. Auxiliar	Garcetti Alejandro

### REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5hs hasta el suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguarda del registrador de eventos, cámaras.

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Llegado al lugar del suceso se observaron vagones con daños de importancia, algunos de ellos volcados al rio para su remoción, destrucción de los tableros metálicos como así también pilares de piedra. Se encontró gran cantidad de carga granel sobre el terreno incluso 500m antes del puente.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** BCyL\_LSM\_Pavon\_H68\_9472

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.