



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	FERROVIARIO	3/9/2020	14:41

LUGAR Y FECHA

Lugar	Estacion Marinos del Crucero General Belgrano		
Localidad	Merlo		
Provincia	BUENOS AIRES		
Operadora	SOFSE	Belgrano Sur	
Ubicación en el ramal	km	Palo	
	51	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	34° 42' 29,7"	58° 43' 46,5"	

TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En sección	<input checked="" type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel/ peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input checked="" type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> Sobre puente

Datos del Tren (1)

Tipo de tracción:	DISTRIBUIDA		
Tipo de material rodante:	COCHE DIESEL ELECTRICO (DMU)		
Tipo de servicio:	PASAJEROS		
Marca Locomotora/Tren	CNR		
Modelo y N° Serie	DMU 1006 BELGRANO SUR (TROCHA 1000mm)	1026	
N° de Servicio / N° Tren	4059		
Coches / Vagones (Cant.)	CMF-CR-CM	2 Tripas	
Origen/ Destino	Dr. A. Saenz- Marinos C. G. Belgrano		



RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO
	Descarrilo
Descarrilo de bogie perteneciente al ultimo coche del Tren 4059 DMU 1006/ 1026 ingresando a vía segunda en zona de cambio en los limites de estacion cabecera Marinos del Crucero General Belgrano.	

LESIONES A PERSONAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación					0
Pasajeros					0
Otros					0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACION

Destruida
 De importancia
 Leves
 Sin Información
 No registra

DAÑOS A TERCEROS

Incendio NO
 Notificación en tiempo y forma NO
 Preservación correcta de restos NO

COMENTARIOS ADICIONALES

Llegado al lugar del suceso, personal de vía se encontraba realizando tareas de encarrilamiento del coche afectado con formacion ya fraccionada.

Tiempo de vía cerrada	
Hora de vía expedita	



Datos del Tren (2)

Tipo de tracción:		
Tipo de material rodante:		
Tipo de servicio:		
Marca Locomotora/Tren		
Modelo y N° Serie		
N° de Servicio / N° Tren		
Coches / Vagones (Cant.)		
Origen/ Destino		

LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACION

Destruida
 De importancia
 Leves
 Sin Información
 No registra

DAÑOS A TERCEROS

COMENTARIOS ADICIONALES



PERSONAL FERROVIARIO INVOLUCRADO

Función	Certificación	Legajo
TREN 1 - CONDUCTOR	Conductor de Trenes	
TREN 1 - AYUDANTE C.	Ayudante de Conductor	
TREN 1 - OTROS	Jefe de Tren	

NOTIFICACIÓN

Fecha	03/09/2020	Hora UTC	17:00
Fuente	Twitter		
Organismo	Cronista de Transito		

INVESTIGADOR A CARGO

Adrian L. Nieva

Investigador	Magallan Dario A.	Investigador	
Investigador		Investigador	
Inv. Auxiliar	Gaston Rubattino	Inv. Auxiliar	

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5hs hasta el suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguarda del registrador de eventos, cámaras.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Llegado al lugar del suceso el proceso de encarrilado mediante equipo hidráulico se encontraba en su última etapa, finalizando con éxito el encarrilado del coche CM 1026. Durante el descarrilado el primer bogie del coche afectado golpea con la rueda las losetas ubicadas en paso peatonal en extremo sur de la estación.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SOFSE_LBS_MARINOS_4059_DMU1006

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.