



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	FERROVIARIO	19/1/2021	19:00

### LUGAR Y FECHA

Lugar	Cercanías de estación Brazo Largo		
Localidad	Ibicuy		
Provincia	ENTRE RÍOS		
Operadora	TRENES ARGENTINOS CARGAS	Línea Urquiza	
Ubicación en el ramal	km	Palo	
	141	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	33° 50' 32.9"	58° 58' 55.1"	

### TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel/peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> Sobre puente

### Datos del Tren (1)

Tipo de tracción:	CONCENTRADA		
Tipo de material rodante:	LOCOMOTORA		
Tipo de servicio:	CARGAS		
Marca Locomotora / Tren	GENERAL MOTORS		
Modelo y Nº Serie	GT-26 MC (TROCHA 1435mm)		
Nº de Servicio / Nº Tren	A02		
Coches / Vagones (Cant.)	42		
Origen/ Destino			



**RESEÑA**

**CATEGORÍA DE SINIESTRO**

**Descarrilo**

Un tren de cargas perteneciente a la línea Urquiza descarriló en cercanías de la estación Brazo Largo. En el lugar se observan vagones volcados en los bañados a la vera de la traza; algunos otros al momento de hacerse presente la JST pudieron encarrilarse y ser remolcados.

**LESIONES A PERSONAS**

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	.	.	.	.	0
Pasajeros					0
Otros	.	.	.	.	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DAÑOS A LA FORMACION**

Destruida    
  De importancia    
  Leves    
  Sin Información    
  No registra

**DAÑOS A TERCEROS**

No aplica

Incendio .    
 Notificación en tiempo y forma SI    
 Preservación correcta de restos NO

**COMENTARIOS ADICIONALES**

En el lugar se observan gran cantidad de restos de Bogues pertenecientes a vagones Tolva Graneros de origen chino.

Tiempo de vía cerrada	A determinar
Hora de vía expedita	



### Datos del Tren (2)

Tipo de tracción:	.	
Tipo de material rodante:	.	
Tipo de servicio:	.	
Marca Locomotora / Tren	.	
Modelo y N° Serie	.	
N° de Servicio / N° Tren	.	
Coches / Vagones (Cant.)		
Origen/ Destino		

### LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	.	.	.	.	0
Pasajeros	.	.	.	.	0
Otros	.	.	.	.	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DAÑOS A LA FORMACION

Destruida   
  De importancia   
  Leves   
  Sin Información   
  No registra

### DAÑOS A TERCEROS

### COMENTARIOS ADICIONALES



### PERSONAL FERROVIARIO INVOLUCRADO

Función	Certificación	Legajo
.		
.		
.		

### NOTIFICACIÓN

Fecha	19/01/2021	Hora UTC	23:00
Fuente	Twitter: Estado de trenes		
Organismo			

### INVESTIGADOR A CARGO

Arias Andrés	
Investigador	Investigador
Investigador	Investigador
Inv. Auxiliar	Inv. Auxiliar
Rubattino Gastón	

### REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5hs hasta el suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguarda del registrador de eventos, cámaras.

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

La formación constaría de 42 vagones cargados quedando 20 en el lugar del descarrilo, de los cuales; a excepción de los últimos 2, 18 descarrilaron. Los vagones restantes siguieron camino a destino junto con la Locomotora titular. De los 18 vagones descarrilados, uno fue encarrilado sumándose a otros dos aún en la vía que fueron remolcados hacia la estación Libertador Gral. San Martín. El resto continúan en el lugar. Se adjunta foto del día 20/1/2021.

