



INFORME BÁSICO (P)

DNISF

FORMULARIO Nº 2

V4 – Marzo 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-44656286- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	16/05/2021	18:05	22:05

LUGAR Y FECHA

Lugar	PAN Ruta 226			
Localidad	Pehuajó			
Provincia	BUENOS AIRES			
Operadora / Línea	FEPSA	División CA		
Ubicación en el ramal	Km	Palo		
	365,648			
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]		
	35.835861	61.919167		

TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS		
Marca Locomotora	GENERAL MOTORS		
Modelo y Nº de Serie	G-12W (TROCHA 1676mm)	6643	
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones	58	
Origen - Destino	Destino Carlos Casares		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Colisión	

En horas de la tarde, mientras el tren circulaba sentido descendente a Pehuajó y al llegar al paso a nivel de la Ruta 226 se produce la colisión con el acoplado de un camión que transportaba bolsas de cemento.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Daños al acoplado del camión impactado. Perdida de la carga transportada por el mismo.

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía Cerrada 1 hora, 11 minutos
 Hora de vía Expedita 19:16 hs

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Locomotora	.
Modelo y Nº de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

- Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	16-mayo-2021	Hora	10:59 pm	Hora UTC	02:59
Fuente	FEPSA	Organismo	FEPSA		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El paso a nivel se encuentra protegido con señalización pasiva vertical.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

