



INFORME BÁSICO (P)

DNISF

FORMULARIO Nº 2

V4 – Marzo 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-50221888- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	03/06/2021	16:20	19:20

LUGAR Y FECHA

Lugar	Solís Pizarro			
Localidad	Salta			
Provincia	SALTA			
Operadora / Línea	SOFSE	Tren Regional Salta		
Ubicación en el ramal	Km	Palo		
	1138,890			
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]		
	24°48'46.1"	65°27'12.3"		

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

Personal de la JST Delegación Salta asistió al lugar del suceso el día viernes 4/6/21 y realizó un primer relevamiento. Personal de la DNISF Sede Central de la JST llegó al lugar del suceso el día domingo 6/6/21 para profundizar el relevamiento ya realizado.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	ZORRA DE VÍA		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	OTROS	7001	
Marca Locomotora	.		
Modelo y Nº de Serie	.		
Coches - Vagones / Cantidad			
Origen - Destino	Rosario de Lerma - Estación Salta		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilo	

Zorra a motor con plataforma llevando herramientas de trabajo, al servicio de una cuadrilla de vía y obra de SOFSE sufrió un descarrilo en el Paso a Nivel ubicado en la progresiva pkm 1138,900 del Ramal C14 del Ferrocarril Belgrano, generándose un vuelco de la misma y cayendo de la plataforma de vía a la zona contigua.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	1	.	7	.	8
Pasajeros					0
Otros	0
Total	1	0	7	0	8

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

La zorra a motor luego de ser encarrilada se mantuvo en el lugar del suceso hasta que la fiscalía provincial actuante permitió su retiro.

Tiempo de vía Cerrada 27 horas 40 minutos
 Hora de vía Expedita 20 hs del día 04/06

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Locomotora	.
Modelo y Nº de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros					0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	3-jun-2021	Hora	6:03 pm	Hora UTC	21:03
Fuente	Personal JST Salta	Organismo	JST		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Ramal C14 del Ferrocarril Belgrano, explotadas por Belgrano Cargas y Logística, y el Tren Regional Salta en su ramal Salta- Campo Quijano. Ocurrido en las inmediaciones del Paso a Nivel de tierra con cama de rieles que une el Barrio Solís Pizarro con Barrio San Rafael en el área metropolitana de Salta.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

