



INFORME BÁSICO

DNISF

FORMULARIO N° 1

V4 – Marzo 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-53221660- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	13/06/21	08:00	11:00

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Cercanías de estación Martín Colman	
Localidad	Rauch	
Provincia	BUENOS AIRES	
Operadora / Línea	FERROSUR ROCA Div. Rauch	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	218,7	-
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	-36° 22' 0,613"	-59° 8' 50,775"

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El arribo al lugar del accidente, por parte de personal de la JST, fue realizado a las 12:20 hs. del día 14/06/2021. El personal de la empresa se encontraba realizando las tareas de encarrilamiento de algunos vagones.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	CONCENTRADA
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	CARGAS 322/164
Marca Locomotora	GENERAL MOTORS
Modelo y N° de Serie	GT-22 CW (TROCHA 1676mm) 9016
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones 47
Origen - Destino	Barker - Vicente Casares
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO Descarrilo

El descarrilo ocurrió a una distancia aproximada de 5 km. de la estación Martín Colman, circulando en sentido a Las Flores. Descarrilaron 11 vagones, de los cuales 5 estaban volcados.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Las tareas para dejar la vía expedita se encuentran en proceso de ejecución por parte de la empresa.

Tiempo de vía Cerrada _____ Hora de vía Expedita _____

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Locomotora	.
Modelo y Nº de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruída
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

PERSONAL FERROVIARIO INVOLUCRADO

Función	Certificación	Legajo
Conductor	Conductor de trenes	37235
Ayudante	Ayudante de conducción	37761

NOTIFICACIÓN

Fecha	13-Jun-2021	Hora	8:00 am	Hora UTC	11:00
Fuente	Personal sindicato	Organismo	Sindicato La Fraternidad		

INVESTIGADOR A CARGO

Goñi, Germán

Investigador		Investigador	
Investigador		Investigador	
Investigador Aux.	Coria, Alex M. Emanuel	Investigador Aux.	

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN


CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El balasto del lugar es de tierra, se encontraba húmedo, con presencia de asentamientos, pozos en algunos sitios y con acumulaciones de agua a ambos lados del terraplén. Había durmientes de quebracho y metálicos dañados (principalmente en la zona de fijación).

Se encontraron, además, varios metros de rieles doblados, cortados en soldadura y desplazados.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Ferrosur_Roca_322/164_9016_BASIC0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.