



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO N° 3

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-74915341- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	11/08/2021	19:30	22:30

LUGAR Y FECHA

Lugar	CERCANÍAS EMPALME RUFINO			
Localidad	VENADO TUERTO			
Provincia	SANTA FE			
Operadora / Línea	TRENES ARGENTINOS C		SAN MARTIN	
Ubicación en el ramal	Km		Palo	
	81,300			
Coordenadas geográficas	S [GMS]		W [GMS]	
	33° 48' 23,42" S		62° 02' 11,48" W	

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El accidente se desarrolló durante la tarde, en condiciones de buena visibilidad.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA		
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	CARGAS	Q64	
Marca Material Rodante	CRRC		
Modelo y N° de Serie	CDD5-A1 , CHINA CARGA (TROCHA 1676mm)	9412	
Coches - Vagones / Cantidad	VAGONES	60	
Origen - Destino	RUFINO - ROSARIO		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	DESCARRILO	

A las 19:30 del día 11 de Agosto, se produce el descarrilo del tren N° Q64. De los 60 vagones transportados, 8 descarrilaron, fueron encarrilados 2, quedando en el lugar 6 volcados a la espera de recuperar la carga y ser trasladados para ser reparados.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

En el lugar del suceso se encontraba trabajando personal de vía y obra.

Tiempo de vía Cerrada 43 hs aprox.
 Hora de vía Expedita 13 hs del 13/8/2021

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y Nº de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	12-ago-2021	Hora	4:00 pm	Hora UTC	19:00
Fuente	RR.SS.	Organismo	CRONICA FERROVIARIA		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

En el lugar se hizo presente personal de la JST el día 12/8/2021 y se procedió al relevo del suceso. Personal de vía y obra se encontraba trabajando para dejar vía expedita. Algunos vagones fueron tumbados para poder despejar la traza y posteriormente recuperar la carga.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

