



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-88392413- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	17/09/2021	18:13	21:13

DATOS DEL LUGAR

Lugar	P.A.N. PUEYRREDON - HAEDO		
Localidad	MORON		
Provincia	BUENOS AIRES		
Operadora / Línea	SOFSE	FFCC SARMIENTO	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	19	PALO 5	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	34° 38' 48"	58° 36' 33"	

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

Se hizo presente personal de la JST para relevo del P.A.N. el día 18/9/2021. La colisión se produce en el Paso a Nivel (P.A.N) Pueyrredón (accidente primario), km 19 palo 5, en condiciones de buena visibilidad, durante el día y con las barreras en posición horizontal. A raíz de la colisión se produce el incendio del vehículo el cual afecta a la cabina del tren 3349 (accidente secundario).

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	DISTRIBUIDA		
Tipo de Material Rodante	COCHE ELECTRICO (EMU)		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	PASAJEROS	3349	
Marca Material Rodante	CSR		
Modelo y Nº de Serie	EMU SARMIENTO-MITRE (TROCHA 1676mm)	CHAPA 05	
Coches - Vagones / Cantidad	COCHES	9	
Origen - Destino	ONCE - MORENO		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	COLISIÓN EN PASO A NIVEL	

El día 17/9/2021 a las 18:17 hs un motociclista traspone el Paso a Nivel de la calle Pueyrredón con las barreras en posición horizontal (bajas) y señal fonoluminosa activa. En el cruce, se produce la colisión entre el tren 3349 con el motociclista, produciendo el deceso del mismo. La motocicleta fue arrastrada aprox. 169 mts. hasta la detención completa de la formación.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	1	.	.	.	1
Total	1	0	0	0	1

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruída
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se produjeron daños a terceros

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

En la colisión y posterior arrastre del vehículo, el mismo se incendió y por consecuencia la parte exterior de la cabina sentido Moreno también fue afectada.

Tiempo de vía Cerrada	2:30 horas	Hora de vía Expedita	20:47
-----------------------	------------	----------------------	-------

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	17-sep-2021	Hora	6:25 pm	Hora UTC	21:25
Fuente	SOFSE	Organismo	SOFSE		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Por el principio de incendio en la cabina del tren 3349, Chapa 05, se procedió a la evacuación de los pasajeros. Tanto personal ferroviario como pasajeros salieron por sus propios medios, no registrándose lesionados ni accidentados. Intervinieron bomberos para sofocar el incendio producido en la cabina, y peritos. Posteriormente se retiró el cuerpo del lugar. El servicio se prestó con demoras y cancelaciones, otorgándose vía expedita a las 20:47.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

