



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-120516263-APN-JST#MTR	ACCIDENTE	10/12/2021	15:15	18:15

DATOS DEL LUGAR

Lugar	Cercanías de Villa Regina		
Localidad	Villa Regina, Gral. Roca		
Provincia	RÍO NEGRO		
Operadora / Línea	FERROSUR ROCA	División Neuquén	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	1111	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	39°05'15.4"S	67°07'30.6"W	

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input checked="" type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El día 11 de diciembre de 2021, personal de Sede Neuquén, coordinado por Sede Central, se trasladó al lugar del suceso e ingresó a la zona en conjunto con el personal de la operadora FerroSur Roca, donde se comenzaron tareas de remoción de los vehículos involucrados y la posterior reparación de vías por parte de la operadora.

En el lugar del suceso el personal de investigación realizó un relevamiento general del accidente.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA	<input type="checkbox"/>
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA	<input type="checkbox"/>
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS	<input type="checkbox"/> 401-343
Marca Material Rodante	GENERAL MOTORS	
Modelo y Nº de Serie	GT-22 CW (TROCHA 1676mm)	9050
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones	40
Origen - Destino	Grunbein - Padre Stefenelli/Cipolletti	
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilamiento en Obra de Arte

El tren Nº 401/343 se encontraba circulando en sentido Este-Oeste por la división Neuquén en la provincia de Río Negro. En el Km 1111, en cercanías de Villa Regina, se produce un descarrilamiento de 6 vagones y posterior caída de una alcantarilla al paso de la formación.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	.	.	0	.	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros.

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía Cerrada 52 horas
 Hora de vía Expedita 18:30 del 12/12/2021

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.	▼
Tipo de Material Rodante	.	▼
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.	▼
Marca Material Rodante	.	▼
Modelo y N° de Serie	.	▼
Coches - Vagones / Cantidad		
Origen - Destino		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	10-dic-2021	Hora	4:15 pm	Hora UTC	19:15
Fuente	RRSS	Organismo	www.rionegro.com.ar		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Mediante el relevamiento de campo se pudo observar condición de humedad en el balasto. La pila central y los estribos de la alcantarilla se encontraban deteriorados y con presencia de grietas en la mampostería. Los 2 tableros metálicos resultaron dañados a causa del accidente.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

