



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA |
|-------------------------------|--|------------|--------------------|
| EX-2021-69273319--APN-JST#MTR | B/P SIEMPRE SAN SALVADOR (Mat. 0801) | 31/07/2021 | 21:00 ¹ |

| LUGAR Y FECHA | | |
|-------------------------|---|-------------|
| Lugar | Zona económica exclusiva – Zona común de pesca. | |
| Altura Localidad | San Clemente del Tuyu. | |
| Provincia | Buenos Aires. | |
| Coordenadas geográficas | Latitud | Longitud |
| | 36°24,7' S | 055°14,1' O |

| RESEÑA | CATEGORÍA DE SINIESTRO | Accidente muy grave Hundimiento |
|---|------------------------|------------------------------------|
| <p>El 31 de julio de 2021, aproximadamente a las 21:00 horas, el buque pesquero Siempre San Salvador (0801), bandera argentina, se hundió mientras realizaba faenas de pesca aproximadamente a 70 millas náuticas al este de la localidad de San Clemente del Tuyu, provincia de Buenos Aires. Las condiciones meteorológicas eran favorables para la navegación. El B/P El Faro rescató a toda la tripulación.</p> | | |

¹Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.



| VEHÍCULO | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Tipo de vehículo | Buque pesquero fresquero. Marítimo Costero. | |
| Tipo de servicio | Arrastrero. | |
| Compañía Armadora | LOURDESMAR S.R.L. | |
| Agencia Marítima | Consultora Marítima S.A. | |
| Bandera | Argentina. | |
| Año de Construcción | 1995. | |
| Material del Casco | Acero. | |
| Identificación | Nombre | Siempre San Salvador |
| | Matrícula | 0801 |
| | N° OMI | 9020948 |
| | MMSI | 701000806 |
| | Señal Distintiva | LW2865 |
| Calado | 2,60 m. | |
| Arqueo Bruto | 86 | |
| Arqueo Neto | 39 | |
| Motor | 1 | |
| Bodega | 9,00 m ³ . | |
| Potencia Total | 447 kw. | |
| Dimensiones | Puntal | 3,20 m. |
| | Eslora | 22,35 m. |
| | Manga | 6,00 m. |
| Puerto de Zarpada | Mar del Plata. | |
| Puerto de Destino | Zona de Pesca. | |
| Estado de Navegación | Pescando. | |
| Daños | Pérdida total por hundimiento. | |



MEDIO AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

| | |
|--|-----------------------------|
| Tipo de navegación al momento del suceso | Marítima costera. |
| Profundidad | 30 m. |
| Ancho Navegable | Aguas abiertas. |
| Viento | Fuerza 1 (escala Beaufort). |
| Estado del Mar | Mar 1 (escala Douglas). |
| Visibilidad | Buena. |
| Luminosidad | Nocturna. |

| Lesiones | Fatales | Desaparecidos | Otros | Total |
|--------------|----------|---------------|----------|----------|
| Tripulantes | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Pasajeros | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 8 | 8 |

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-------|
| Fecha | 31/07/21 | Hora | 23:23 |
| Fuente | Agencia Nacional SAR. | | |
| Organismo | Armada Argentina. | | |

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

La información vertida en este informe no representa aún ningún análisis ni conclusión por parte de la JST, la misma fue extraída de la información oficial recabada para el momento del hecho.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe Básico BP Siempre San Salvador

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.