

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Colisión

Pesquero

Vieirasa 18 (Argentina)

Escollera norte, Mar del Plata, Buenos Aires

15 de septiembre de 2023

20230915/23



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de septiembre de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



| ID | INFORME DE INTERVENCIÓN | FECHA | HORA ¹ |
|-------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 20230915/23 | Vieirasa 18 | 15/09/2023 | S/D |

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

| | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| Puerto | Puerto de Mar del Plata | |
| Altura Localidad / Provincia | Mar del Plata – Buenos Aires | |
| Coordenadas Geográficas² | Latitud | Longitud |
| | -38.037003 | -57.522326 |

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Un buque pesquero colisionó contra la escollera norte del puerto de Mar del Plata.

COLISIÓN CONTRA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

DATOS DEL BUQUE

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Tipo de buque | Pesquero | |
| Bandera | Argentina | |
| Identificación | Matricula | 02563 |
| | Nombre | Vieirasa 18 |
| | OMI | 8712673 |
| | MMSI | 701006132 |
| | Señal Distintiva | LW4613 |
| Daños | Reportados | |

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------|
| Fecha | 15/09/2023 | Hora | 18:12 |
|--------------|------------|-------------|-------|

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.