



Informe Básico

SUCESO: Accidente muy grave

TÍTULO: Hundimiento del buque pesquero Carlillo (Mat. 03131) en Mar Territorial, aproximadamente a 17 mn al sur de Puerto Rawson, provincia de Chubut

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 07 de febrero de 2025 a las 10:30 (UTC-3)

EXPEDIENTE: EX-2025-13758644- -APN-JST#MEC

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS MARÍTIMOS,
FLUVIALES Y LACUSTRES**

Junta de Seguridad en el Transporte

Av. del Libertador 405, 1.^{er} piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP1001), Argentina

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial, se sugiere citar según el siguiente formato: *Hundimiento del buque pesquero Carlillo (Mat. 03131) en Mar Territorial, aproximadamente a 17 mn al sur de Puerto Rawson, provincia de Chubut*. Fuente: *Junta de Seguridad en el Transporte*.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2025- 13758644- -APN- JST#MEC	7/2/2025	10:30	13:30

Lugar del accidente	
Ubicación	Aproximadamente a 17 mn al sur de Puerto Rawson
Altura/Localidad	Rawson, Chubut
Coordenadas	Lat. 43° 36' 55" S. Long. 065° 03' 10" O
Jurisdicción radioeléctrica	L4R
Cielo	Despejado
Luminosidad	Diurna
Visibilidad	Buena
Viento	Fuerza 1 – Sector S
Presión	1005 hPa

Reseña	Tipo de suceso: Accidente muy grave - Hundimiento
El 7 de febrero de 2025, alrededor de las 10:30 (Hora Oficial Argentina), el B/P Carlillo (Mat. 03131), de bandera argentina, se dio vuelta campana aproximadamente a una distancia de 17 millas náuticas al sur de Puerto Rawson. Las seis personas que se encontraban a bordo fueron primeramente rescatadas por el B/P Néstor V y posteriormente transbordadas al semirrígido de la Prefectura Naval Argentina (PNA) SR-9216 Hurricane para su traslado a Puerto Rawson. Como consecuencia del suceso se produjo la pérdida total del buque, además, no se registraron víctimas fatales ni se reportó contaminación ambiental.	

Datos del buque		
Tipo de embarcación		Buque motor
Tipo de servicio		Pesquero arrastrero - Fresquero
Tipo de navegación		Marítima, rada o ría
Propietario - Armador		Julio César Domínguez
Bandera		Argentina
Casco		Acero
Año de construcción		2018
Identificación	Nombre	Carlillo
	Matrícula	03131
	MMSI	701006977
	Señal Distintiva	LW 3756
NAN		1,49
NAT		18,89
Dimensiones	Eslora	9,79 m
	Manga	4,40 m
	Puntal	2,19 m
Máquina Principal		1 diésel Scania
Potencia de máquinas		294 kW (limitada 145 kW 1800 RPM)
Potencia eléctrica		5 kW
Puerto de asiento		Rawson
Estado de navegación		En investigación

Personas lesionadas				
Ocupantes	Fatales	Desaparecidos	Sobrevivientes	Total
Personas a bordo	0	0	6	6
Total	0	0	6	6

Fotografías




Figura 1. Posición aproximada del naufragio del B/P Carlillo

Fuente: Google Earth Pro. Edición de la JST

Fotografías



Figura 2. B/P Carlillo visto por su amura de estribor

Fuente: material documental



Figura 3. B/P Carlillo al momento del suceso. Se lo observa de vuelta campana instantes antes de su hundimiento

Fuente: material documental

Notificación para intervención de la JST			
Fecha	7/2/2025	Hora	11:30

Observaciones y datos complementarios
La información vertida en este informe no presenta aún ningún análisis ni conclusión por parte de la JST. Esta fue extraída de los datos preliminares recabados hasta el momento. Se prevé emitir un informe provisional al cabo de un año, en caso de que no fuera posible concluir en ese lapso el informe final.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe Básico - BP Carlillo (Mat.03131) - Hundimiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.