

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
	ACCIDENTE	17/03/2021	16:09
LUGAR Y FECHA			
Provincia	Buenos Aires		
Localidad/Barrio	Malvinas Argentinas/ Tortuguitas		
Calle y altura/intersección	Paso a nivel Cura Brochero 3500		
Coordenadas geográficas	34° 28' 28" S - 058° 45' 00" O		

Reseña:	Colisión formación ferroviaria con vehículo en paso a nivel
<p>El 17 de marzo de 2021, el tren N°3091 de la línea Belgrano Norte, operadora Ferrovías, constituido por una locomotora y 6 (seis) coches de pasajeros, partió de la Estación Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con destino a Villa Rosa (Pilar, Provincia de Buenos Aires). A las 16:09 horas, el tren cruzó el Paso a Nivel de Cura Brochero al 3500 (Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires) y colisionó con un ómnibus urbano de la Línea 176, empresa Metropól, que se desplazaba en sentido NO-SE.</p> <p>El vehículo de transporte de pasajeros presentó daños graves. En primera instancia, daños por el impacto en el tercio trasero del lateral izquierdo. En segunda instancia y a causa del posterior arrastre, se observó un desprendimiento parcial del sector trasero, pivoteando éste, en el vértice comprendido por el sector lateral derecho y el sector posterior. A causa del impacto y posterior arrastre, el vehículo de transporte de pasajeros realizó un giro anti horario, impactando durante el desplazamiento a un tercer vehículo, el cual esperaba la habilitación para el cruce del paso a nivel. La formación ferroviaria presentó daños leves.</p> <p>Hubo, al menos, 2 (dos) pasajeros del ómnibus que presentaron heridas leves.</p>	

TREN	
Material Rodante:	Locomotora del tipo de tracción concentrada
Servicio N°	Tren 3091
Formación:	Locomotora y 6 (seis) coches
Marca y modelo:	Locomotora Marca General Motors – Modelo G-22CU (trocha 1000mm)
N° serie:	E-702
Operador:	Ferrovías S.A.
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	Leves

CONDUCTOR DEL TREN	
Edad	Sin datos
Nacionalidad	Sin datos
Certificación	Sin datos
Legajo	Sin datos

PERSONAS INVOLUCRADAS: Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	0	0	S/D	S/D	
Pasajeros	0	0	S/D	S/D	
Otros	0	0	S/D	S/D	
Total	0	0	S/D	S/D	S/D

VEHÍCULO 1 (ómnibus)	
Tipo de vehículo	Ómnibus Urbano
Dominio:	AA 238 ZD
Carrocería:	Metalpar
Chasis:	Sin datos
Servicio tipo:	Transporte urbano de pasajeros
Año modelo	Sin datos
Cantidad de asientos	25
Operador	La Nueva Metropól S.A. - Línea 176
Interno	Sin datos
Seguro	Sin datos
Revisión Técnica Obligatoria	Sin datos
Daños	Graves

CONDUCTOR DEL VEHICULO 1	
Edad	Sin datos
Nacionalidad	Sin datos
LiNTI	Sin datos

PERSONAS INVOLUCRADAS: VEHÍCULO 1					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor				S/D	
Pasajeros			2	S/D	
Otros				S/D	
Total			2	0	2

VEHÍCULO 2	
Tipo de vehículo	Automóvil particular
Dominio:	GBJ 763
Carrocería:	Sin datos
Chasis:	Sin datos
Servicio tipo:	N/A
Año modelo	S/D Volkswagen GOL
Cantidad de asientos	Sin datos
Operador	N/A
Interno	N/A
Seguro	Sin datos
Revisión Técnica Obligatoria	Sin datos
Daños	Sin datos

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Avenida simple/Intersección
Material superficie	Hormigón
Barrera	Automática
Sistema de aviso visual y auditivo	Señal fono luminosa en funcionamiento
Luminosidad	Día
Estado meteorológico	Sin datos
Visibilidad	Sin datos
Restricción de tránsito	Sin datos
Señalización pasiva	Presencia de señalización pasiva horizontal. Vertical faltante.
Semáforo vial	N/A

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Figura 1. Ómnibus urbano luego del accidente.



Figura 2. Imagen de la formación ferroviaria luego del accidente.



Figura 3. Imagen de la colisión entre el ómnibus urbano y un automóvil particular, producto del accidente.

Fuente: Diario "Tiempo de tortuguitas"

NOTIFICACIÓN			
Fecha	17/03/2021	Hora	16:29
Fuente	Cuenta de Facebook "Amigos del Belgrano Norte".		