



INFORME BÁSICO

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-26530513- -APN-JST#MTR	8/3/2023	15:30	18:30

Lugar y fecha del suceso	
Provincia	Santa Fe
Localidad/barrio	Rosario/Barrio Rucci
Calle y altura/intersección	Paso a nivel (PAN) vías del Ferrocarril Belgrano - Ramal F1 (progresiva KM 159,890) intersección calle Floduardo Grandoli
Coordenadas geográficas	32°53'12.2"S 60°43'11.5"O

Respuesta: Investigación	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
Reseña:		
<p>El 8 de marzo de 2023, a las 15:30 (hora local), en el PAN de la calle Floduardo Grandoli, perteneciente a las vías del ferrocarril Belgrano Ramal F1 (trocha angosta), en el barrio Rucci, localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, se produjo una colisión entre el ómnibus de la línea 153 negra, interno 398, dominio AB925VP, que circulaba en dirección oeste-este y una locomotora liviana N° 7759 de la operadora Belgrano Cargas y Logística (BCyL), que viajaba desde estación Sorrento hacia estación Pino de San Lorenzo, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.</p> <p>A causa del impacto, el vehículo de transporte de pasajeros realizó un giro en sentido horario, impactando durante el desplazamiento a un tercer vehículo particular.</p> <p>Se encuentra en proceso de investigación el número de lesionados a causa del suceso.</p>		



Vehículo 1 - Tren	
Tipo de tracción	Concentrada - diésel eléctrica
Material rodante	Locomotora
Servicio N.º	1617
Formación	Locomotora - liviana
Marca y modelo	General Motors - EMD G22
N.º de serie	7759
Operador	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)
Servicio tipo	Liviana
Daño	En proceso de investigación

Vehículo 2 - Automotor	
Tipo de vehículo	Ómnibus
Dominio	AB925VP
Carrocería	Metalpar
Chasis	Mercedes Benz
Categoría	Pasajeros
Configuración de ejes	En proceso de investigación
Servicio tipo	Transporte urbano de pasajeros
Año y modelo	2017 – BMO 368 VERSION 1621
Cantidad de asientos	En proceso de investigación
Operador	Movi Rosario – Línea 153
	Certificado
Interno	398
Revisión Técnica Obligatoria	En proceso de investigación



Vehículo 2 - Automotor	
Daños	Raspado en el lateral derecho, rotura de cristales y daños en el eje trasero derecho, colapso de cubierta trasera derecha.

Vehículo 3 - Automotor	
Tipo de vehículo	Sedán
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos.
Marca/modelo	Peugeot 504
Uso	Particular
Daños	En proceso de investigación

Personas lesionadas - Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	1	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	1	1
Total	0	0	0	2	2

Personas lesionadas - Ómnibus - En proceso de investigación					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	0	0
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0



Personas lesionadas – Vehículo 3 - En proceso de investigación					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	0	0
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Entorno/Ambiental	
Tipo	PAN urbano
Configuración	Vía única (trocha angosta 1000 mm) Calzada vehicular, doble sentido de circulación
Material superficie	Asfalto
Luminosidad	En proceso de investigación
Estado meteorológico	En proceso de investigación
Visibilidad	En proceso de investigación
Señalización	Pasiva vertical – Cruz de San Andrés
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 2. Posición final de los vehículos.

Fuente: JST



Figura 1. Posición final de los vehículos.

Fuente: JST



Figura 4. Daños en el ómnibus. Fuente: JST



Figura 3. Vehículo particular. Fuente:

JST

Notificación

Fecha	8/3/2023	Hora	15:55
Fuente	Delegación JST Sede Rosario		

Llegada al lugar del suceso

Fecha	8/3/2023	Hora	16:50
--------------	----------	-------------	-------