JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Incendio

Pesquero

Juan Mario (Argentina)

Puerto de Mar del Plata – Muelle 10 – Mar del Plata – Buenos Aires

03 de febrero de 2023

20230203/23

Ministerio de Transporte
Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA[1]
20230203	Juan Mario	03/02/2023	14:00

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Puerto de Mar del Plata – Muelle 10	
Altura Localidad / Provincia	Mar del Plata – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas[2]	**Latitud**	**Longitud**
	-38.049672	-57.534757

RESEÑA[3]	CATEGORÍA DE SINIESTRO	ACCIDENTE

El pesquero Juan Mario sufrió un principio de incendio mientras permanecía amarrado en el muelle 10 del puerto de Mar del Plata.

INCENDIO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	**Matricula**	02467
	Nombre	Juan Mario
	Señal Distintiva	LW4839
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	04/02/2023	**Hora**	09:00

[1] Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.
[2] Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.
[3] La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.