

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	06/11/2015	Fecha UTC:	06/11/2015
Hora local:	11.30	Hora UTC:	14.30
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Esperanza – (Pcia de Santa Fe)		
Ubicación:	31 ° 28 ' 22" S - 60 ° 50 ' 45" W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En vuelo de instrucción, luego del despegue se produce falla de motor y aterrizaje en campo no preparado - El suceso no requirió mayor intervención y se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ N° 01 – 18/01/17</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-38	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Escuela de Vuelo Volar		
Matrícula:	LV-MZX		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Instrucción
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	