

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	28/02/2016	Fecha UTC:	28/02/2016
Hora local:	09.30	Hora UTC:	12.30
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de San Juan (Pcia de San Juan)		
Ubicación:	0 ' " S - 0 " " W		
Elevación (ft):	---		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<p><i>Durante la carrera de aterrizaje al girar para ingresar a plataforma, se desestabiliza por ráfaga fuerte de viento, provocando aparente roce de la hélice contra el terreno. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ Nº 51 – 31/10/16</i></p>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Ranquel		
Modelo:	IA-46	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aeroclub de San Juan		
Matrícula:	LV-IJJ		
Licencia de piloto al mando:	PPA		

Nacionalidad de tripulación:	
Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Trabajo aéreo -
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	