

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	30/03/2017	<b>Fecha UTC:</b>	30/03/2017
<b>Hora local:</b>	15.30	<b>Hora UTC:</b>	18.30
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	--		
<b>Lugar del suceso:</b>	LAD "San Gabriel" – Martínez del Tineo – Pcia. de Salta		
<b>Ubicación:</b>	23° 58' 59.86" S - 064° 00' 07.79" W		
<b>Elevación (ft):</b>	1040		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			

**Reseña del Suceso:**

*En momentos en que el piloto se aprestaba a despegar sufrió una falla de sistema/componente, por lo que abortó el despegue. Debido a que la pista era de tierra y se encontraba mojada no pudo detener la carrera de despegue dentro de los límites de la misma, por lo que se produjo una excursión de pista. El piloto decidió efectuar un viraje para retomar la pista, pero las ruedas del tren principal se introdujeron en una zanja, lo que ocasionó un impacto de la hélice contra el terreno.*

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
<b>Total</b>				1		1

**Aeronave N° 1:**



<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Cessna		
<b>Modelo:</b>	T-188C	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Aerosalta S.A.		
<b>Propietario:</b>	Aerosalta S.A.		
<b>Matrícula:</b>	LV-BTT		

<b>Licencia de piloto al mando:</b>	█
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	--
<b>Daños a la aeronave:</b>	Menor - █
<b>Otros daños:</b>	--
<b>Mercancías peligrosas:</b>	--
<b>Fase de vuelo:</b>	Despegue
<b>Tipo de operación:</b>	Trabajo aéreo - Aeroaplicación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	--
<b>Lugar de destino:</b>	--