

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	02/03/2018	<b>Fecha UTC:</b>	02/03/2018
<b>Hora local:</b>	11.47	<b>Hora UTC:</b>	14.47
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Zona Rural Paraje Las Peñas Sud (Pcia. de Córdoba)		
<b>Ubicación:</b>	32° 32' 06" S - 64° 01' 48" W		
<b>Elevación (ft):</b>	1315		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante la fase de crucero el piloto percibió vibraciones anormales en el motor por lo que decidió realizar un aterrizaje por precaución en un campo. Tras la inspección de la aeronave por parte de un mecánico aeronáutico la misma retomó vuelo a destino.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
<b>Total</b>				2		2

<b>Aeronave N° 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Imagen de aeronave           </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Piper		
<b>Modelo:</b>	PA-38-112	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Pablo Daniel Reynoso		
<b>Matrícula:</b>	LV-MRG		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PC		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Daños a la aeronave:</b>	Ninguno - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Ruta
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Vuelo privado
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	[REDACTED]
<b>Lugar de destino:</b>	[REDACTED]