

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	16/01/2016	Fecha UTC:	16/01/2016
Hora local:	09.45	Hora UTC:	12.45
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	ATZ Morón		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
Pinchadura del Neumático principal derecho en el acceso desde la cabecera de pista a la calle de rodaje.			
<i>El suceso no requirió mayor intervención y se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ N° 05 – 25/01/2016</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				1		1

Aeronave N° 1:

Imagen de aeronave

Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-38	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-AOM		
Licencia de piloto al mando:			

Nacionalidad de tripulación:	Arg
Nacionalidad de pasajeros:	Arg
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Desconocido -
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	Morón
Lugar de destino:	