

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	16/04/2017	Fecha UTC:	16/04/2017
Hora local:	12.30	Hora UTC:	15.30
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	--		
Lugar del suceso:	Cercanías de Aeródromo de Batán – Pcia. de Buenos Aires		
Ubicación:	38°00' 42" S - 57° 40' 39" W		
Elevación (ft):	208		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un vuelo de aviación general se detuvo el motor de la aeronave, por lo que el piloto realizó un aterrizaje de emergencia en un campo cercano al aeródromo.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:

Imagen de aeronave

Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Rans		
Modelo:	5-9	S/N:	
Operador:	Privado		
Propietario:	Privado		
Matrícula:	LV-X621		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Menor -		

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aproximación
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	