

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	05/04/2018	<b>Fecha UTC:</b>	05/04/2018
<b>Hora local:</b>	18:00	<b>Hora UTC:</b>	21:00
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeropuerto de Neuquén (Prov. de Neuquén)		
<b>Ubicación:</b>	38° 56' 56" S - 068° 09' 21" W		
<b>Elevación (ft):</b>	895		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>En vuelo local de aviación general, en fase de rodaje posterior al aterrizaje se produjo la rotura del tren de aterrizaje de nariz, quedando la aeronave detenida en la pista</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				3		3
<b>Total</b>				3		3

**Aeronave Nº 1:**



<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Piper		
<b>Modelo:</b>	PA-28 -180	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Aeroclub Neuquén		
<b>Propietario:</b>	--		
<b>Matrícula:</b>	LV-LNA		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	--		
<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - --		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	--
<b>Mercancías peligrosas:</b>	--
<b>Fase de vuelo:</b>	Aterrizaje
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Recreación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeropuerto Presid Perón -SAZN
<b>Lugar de destino:</b>	