

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	28/04/2017	Fecha UTC:	29/04/2017
Hora local:	09.00	Hora UTC:	00.00
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	--		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Ing. Taravella (Pcia. de Córdoba)		
Ubicación:	31° 18' 36" S - 64° 12' 30" W		
Elevación (ft):	1604		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un vuelo de instrucción nocturno el instructor decidió realizar un aterrizaje de emergencia debido a una falla en el motor.</i>			

Lesiones a personas:						
	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-152	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Aeroclub Córdoba		
Matrícula:	LV-OOJ		
Licencia de piloto al mando:	Piloto Instructor		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		

Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo de Instrucción nocturno
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	--
Lugar de destino:	--