

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	31/05/2017	Fecha UTC:	31/05/2017
Hora local:	11.00	Hora UTC:	14.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	--		
Lugar del suceso:	Zona Rural de Chillar (Pcia. de Buenos Aires)		
Ubicación:	37° 14' 26" S - 60° 08' 49" W		
Elevación (ft):	604		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>En la fase de aterrizaje la aeronave sufrió un contacto anormal con el terreno que provocó el colapso del tren de aterrizaje principal.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Aero Boero S.A.		
Modelo:	AB 115	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Juan Carlos Saint Lary		
Matrícula:	LV-AIM		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		

Daños a la aeronave:	De Importancia - --
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - --
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	--
Lugar de destino:	--