

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	03/06/2017	Fecha UTC:	03/06/2017
Hora local:	13.52	Hora UTC:	16.52
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	--		
Lugar del suceso:	Aeródromo Villa Gesell (Pcia. Buenos Aires)		
Ubicación:	37° 14' 04" S - 57° 01' 26" W		
Elevación (ft):	32		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>En un vuelo privado, durante la fase de aterrizaje, la aeronave tomó contacto con la pista en el último tercio, lo que ocasionó su salida por el extremo de la misma, finalizando la carrera de aterrizaje en posición invertida.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA 22	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Oscar Alfredo Leali		
Matrícula:	LV-FJD		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	Argentina		

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo de Luján (Pcia. de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeródromo de Villa Gesell (Pcia. de Buenos Aires)