

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	26/01/2016	Fecha UTC:	26/01/2016
Hora local:	19.50	Hora UTC:	22.50
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de Morón		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	VMC		

**Reseña del Suceso:**

*La aeronave sufrió pinchadura de neumático de la rueda derecha del tren principal en el acceso Delta de rodaje- El suceso no requirió mayor intervención y se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ  
Nº 08 – 15/02/2016*

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				-		-

**Aeronave Nº 1:**

Imagen de aeronave

Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-150	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Avinet S.A.		
Matrícula:	LV-CDH		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	Arg
<b>Daños a la aeronave:</b>	Ninguno - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Rodaje
<b>Tipo de operación:</b>	Desconocido - [REDACTED]
<b>Alcance de operación:</b>	
<b>Lugar de origen:</b>	Morón
<b>Lugar de destino:</b>	