

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	10/06/2017	Fecha UTC:	10/10/2008
Hora local:	11.49	Hora UTC:	14.49
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Santa Rosa – Provincia de La Pampa		
Ubicación:	36° 35' 21" S - 64° 16' 32" W		
Elevación (ft):	628		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de aterrizaje de un vuelo de aviación general la aeronave tomó contacto con la pista con el tren retraído.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				4		4
Total				4		4

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-32-RT-300	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Patricio Andrés Alvarez Kraus		
Matrícula:	LV-MSD		
Licencia de piloto al mando:	PC 1		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	Argentina		
Daños a la aeronave:	De Importancia - --		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Rawson – Provincia de Chubut
Lugar de destino:	Santa Rosa – La Pampa