

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/06/2016	Fecha UTC:	07/06/2016
Hora local:	21.00	Hora UTC:	00.00
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto de Rosario (Pcia de Santa FE)		
Ubicación:	32 ° 54 ' 13 " S - 60 ° 47" 4 " W		
Elevación (ft):	56		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<p><i>En vuelo de instrucción, pérdida de potencia del motor seguida de fuertes vibraciones. Aterrizó sin inconvenientes. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ N° 44 – 09/09/16</i></p>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	150	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Flying Time SRL		
Matrícula:	LV-CDW		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Instrucción
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	